

Model: 318i Touring
Numer identyfikacyjny pojazdu: WBA71DZ030FK29062
Seria: G21
Kod modelu: 81DZ
Typ prowadzący: 81DZ

Pojazd

BMW 318i Touring, 115kW
WBA71DZ030FK29062



Seria	G21
Kolor	alpinweiss 3
Aktualne oprogramowanie (i-Level)	S18A-21-07-550
Start gwarancji	12 października 2020

Akcje techniczne

Brak dostępnych akcji.

Bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN

Brak dostępnych akcji.

Informacje specjalne

Brak dostępnych akcji.

Restrykcje w zakresie gwarancji

Brak restrykcji dotyczących gwarancji.

⚠ Restrykcje specyficzne dla rynku nie są aktualnie wyświetlane. Sprawdź je w WDF/WXE za pośrednictwem S-Gate.

Diagnoza na żywo

 Nie ma rozwiązań serwisowych dla diagnoza na żywo.

Umowy serwisowe

Brak umów BMW Service Inclusive

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Brak informacji o błędach.

Mapa nawigacji

Wskazówka: Ustalenie zainstalowanej karty nie było możliwe.

		dostępna w abonamencie	nawigacji
-	Kod aktywacyjny ważny w przypadku map nawigacji wydanych do 2023-09-30 (SWID: 01552309).	Road Map EUROPE Live 2023-3	-

Szczegóły pojazdu

Typ pojazdu	Pojazd osobowy
Marka	BMW
Model	318i Touring
Karoseria	TOUR
Numer identyfikacyjny pojazdu (ostatnie 7 znaków)	FK29062
Numer identyfikacyjny pojazdu (17 znaków)	WBA71DZ030FK29062
Seria	G21
Układ kierowniczy	LL
Silnik	B48C
Numer silnika	F2593811
Układ oczyszczania spalin	EURO6, WLTP, AP, PI/CI, M, N1 I
Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	0478670WW3
Numer seryjny Headunit	Brak możliwości określenia Headunit.
Napęd	HECK
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	S18A-20-07-528
Data produkcji	2020-09-18
Zakład produkcyjny	Muenchen
Data wydania	2020-09-25
Dealer wydający pojazd	Brak danych
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	300
Kod tapicerki	EHAT
Kod modelu	81DZ
Typ podstawowy	71DZ
Typ prowadzący	81DZ

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CB Zakres CO2
01DF Norma spalin EU6 rde II
01U2 BMW k.st.I. V-Spoke 775 RS
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
02PA Zabezpieczenie śrub kół

Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:


Samochód nie ma żadnych doposażeń.

- 02TE Autom. skrz. bieg. z dźwigniami przeł.
- 02VB Wskażn. ciśnienia pow. w oponach
- 02VC Zestaw naprawczy do opon
- 0302 Instalacja alarmowa
- 03AA Reling dachowy, czarny
- 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
- 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
- 0493 Zespół schowków
- 0494 Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera
- 04GN Listwy wewnętrzne srebrny Quarz mat
- 04NE Nagrzewnica Blow-By
- 0508 Park Distance Control (PDC)
- 0534 Klimatyzacja automatyczna
- 0544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania
- 0548 Licznik kilometrów
- 05AC Asystent świateł drogowych
- 05AQ Active Guard Plus
- 05DA Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż.
- 05DC Zagłówki w siedzeniu tylnym składane
- 0654 Moduł odbiornika DAB
- 06AE Teleservices
- 06AF Ustawowy numer awaryjny
- 06AK Connected Drive Services
- 06C3 Connected Package Professional
- 06U2 BMW Live kokpit Plus
- 07LC Modell Advantage
- 08A1 Polska wersja językowa
- 08AT Literatura pokładowa, polski
- 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
- 08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
- 08TF Aktywna ochrona pieszych
- 09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
- A090 Akumulator AGM 90 Ah

Stan oprogramowania sterownika

Historie pojazdu

Data		Typ	Przebieg	Dealer	Przegląd
—	15.12.2022	Kluczyk	66370 km	35466	Kluczyk 10
 -1500 4.5 % 10/2023  -1500 10/2023  -1500 10/2023  -1500 10/2023	 10/2023  09/2023  09/2023  10/2023  -1500 2.3 % 10/2023  10/2023				
—	15.12.2022	Przegląd	66370 km	35466 Bawaria Motors Sp.zo.o. , Katowice	Automatycznie
 -1500 ✓  -1500 ✓  -1500 ✓  -1500 ✓	 10/2023  09/2023  09/2023  10/2023  -1500 10/2023  10/2023				
—	13.12.2022	Kluczyk	66146 km	35466	Remote KeyRead
 -1300 3.9 % 10/2023  -1300 10/2023  -1300 10/2023  -1300 10/2023	 10/2023  09/2023  09/2023  10/2023  -1300 2 % 10/2023  10/2023				
—	14.12.2021	Kluczyk	39026 km	35466	Kluczyk 10



— 14.12.2021 Gwarancja 39026 km 35466 Zadanie: Electr. wastegate valve actuator for exhaust turbocharger (ATL) Fault code in diagnosis memory (warn)

— Zadanie: Electr. wastegate valve actuator for exhaust turbocharger (ATL) Fault code in diagnosis memory (warn)

Opis: Electr. wastegate valve actuator for exhaust turbocharger (ATL) Fault code in diagnosis memory (warn)

Określono jako ponowna wizyta: Nie



Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Obsługa napięcia sieci pokładowej / doładowanie akumulatora sieci pokładowej
Jednostka czasowa | 61 21 528 1 JC



Przeprowadzenie testu pojazdu
Jednostka czasowa | 00 00 006 4 JC

Electr. wastegate valve actuator for exhaust turbocharger (ATL) Fault code in diagnosis memory (warn
Usterka | 11 65 29 96 00

— 06.10.2021 Kluczyk 32790 km 35466 Kluczyk 10



— 06.10.2021 Przegląd 32790 km 35466 Bawaria Motors Sp.zo.o. , Katowice Automatycznie



— 06.10.2021 Gwarancja 32790 km 35466 Zadanie: G20 G21 Checking and if necessary reworking front side panel

— Zadanie: G20 G21 Checking and if necessary reworking front side panel

Opis: G20 G21 Checking and if necessary reworking front side panel

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola obu ścian bocznych z przodu, poprawienie jednej ściany bocznej za pomocą lakieru bezbarwnego
Jednostka czasowa | 00 71 615 3 JC

G20 G21 Checking and if necessary reworking front side panel
Usterka | 00 41 09 02 00

Nit jednostronny
Część | 51755A383B7

— 08.10.2020 Przegląd

8 km

29029
Inchcape Motor
Polska Sp.zo.o.,
Wrocław

Ręcznie

