

Model: 330i xDrive Sedan
Numer identyfikacyjny pojazdu: WBA5R71050FJ71288
Seria: G20
Kod modelu: 5R81
Typ prowadzący: 5R81

Pojazd

BMW 330i xDrive Sedan, 190kW

WBA5R71050FJ71288



Seria	G20
Kolor	alpinweiss 3
Aktualne oprogramowanie (i-Level)	S18A-22-11-531
Start gwarancji	4 sierpnia 2020



Dostępne są aktywne umowy serwisowe.

Akcje techniczne

Brak dostępnych akcji.

Bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN

Brak dostępnych akcji.

Informacje specjalne

Brak dostępnych akcji.

Restrykcje w zakresie gwarancji

Brak restrykcji dotyczących gwarancji.

⚠ Restrykcje specyficzne dla rynku nie są aktualnie wyświetlane. Sprawdź je w WDF/WXE za pośrednictwem S-Gate.

Diagnoza na żywo

 Nie ma rozwiązań serwisowych dla diagnoza na żywo.

Umowy serwisowe

Opis	Wystawiający	Rozliczenie od	Czas trwania	Przebieg
Service Inclusive - 5 lat / 100.000 km AG		2020-08-04	do 2025-08-03	do 100000 km

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Brak informacji o błędach.

Mapa nawigacji

Zainstalowana mapa	Kod aktywacji (abonam...	Najnowsza mapa nawigacji dostępna w abonamencie	Najnowsza płatna mapa nawigacji
Road Map EUROPE Live 2022-4 (stan: 2022-12-12)	Kod aktywacyjny ważny w przypadku map nawigacji wydanych do 2023-07-31 (SWID: 01552307).	Road Map EUROPE Live 2023-3	-

Szczegóły pojazdu

Typ pojazdu	Pojazd osobowy
Marka	BMW
Model	330i xDrive Sedan
Karoseria	LIM
Numer identyfikacyjny pojazdu (ostatnie 7 znaków)	FJ71288
Numer identyfikacyjny pojazdu (17 znaków)	WBA5R71050FJ71288
Seria	G20
Układ kierowniczy	LL
Silnik	B48D
Numer silnika	H0773647
Układ oczyszczania spalin	EURO6, WLTP, DG, PI/CI, M, N1 I
Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	0507340Z6P

Numer seryjny Headunit	ALB314L1330515
Napęd	ALLR
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	S18A-20-03-530
Data produkcji	2020-02-28
Zakład produkcyjny	Muenchen
Data wydania	2020-03-04
Dealer wydający pojazd	Brak danych
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	300
Kod tapicerki	KCSW
Kod modelu	5R81
Typ podstawowy	5R71
Typ prowadzący	5R81

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CB Zakres CO2
01DE Norma spalin EU6 RDE
01UB 17" st.lekki Double Spoke 771
0205 Automatyczna skrzynia biegów
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
02PA Zabezpieczenie śrub kół
02VB Wskaźn. ciśnienia pow. w oponach
02VC Zestaw naprawczy do opon
0302 Instalacja alarmowa
0320 Brak napisu modelu
0322 Funkcja dostępu komfortowego
0420 Przyciemniane szyby
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0430 Lust. wewn./zew. z automatyką przyciemn.
0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
0465 System załadunku
0481 Fotel sportowy
0493 Zespół schowków
0494 Podgrzewanie fotela kierowcy/pasażera
04KL Listwa wewn.aluminium z efektem Mesh
04NE Nagrzewnica Blow-By
04UR Oświetlenie wnętrza dookoła











Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:

Samochód nie ma żadnych doposażeń.



0534 Klimatyzacja automatyczna
 0544 Regulacja prędkości z funkcją hamowania
 0548 Licznik kilometrów
 05A1 LED Fog lights
 05AC Asystent świateł drogowych
 05AQ Active Guard Plus
 05DA Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż.
 05DC Zagłówki w siedzeniu tylnym składane
 05DN System wspomagania parkowania Plus
 0654 Moduł odbiornika DAB
 0676 System głośników HiFi
 06AE Teleservices
 06AF Ustawowy numer awaryjny
 06AK Connected Drive Services
 06C3 Connected Package Professional
 06NW Telefon komórkowa z Wireless Charging
 06U3 BMW Live kokpit Professional
 0760 Wysoki połysk Shadow-Line
 07LD Modell Sport Line
 08A1 Polska wersja językowa
 08AT Literatura pokładowa, polski
 08EK Dummy-SALAPA
 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
 08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
 08TF Aktywna ochrona pieszych
 A090 Akumulator AGM 90 Ah

Stan oprogramowania sterownika

Historie pojazdu


	Data	Typ	Przebieg	Dealer	Przeгляд
—	09.08.2023	Kluczyk	69899 km	32940	Kluczyk 10
		 9000 11/2024    9000 11/2024	  03/2025  03/2025  -1700 4.4 %  35000 11/2026		
					
—	09.08.2023	Przeгляд	69899 km	32940 Auto Fus Group	Automatycznie

Sp. J.,
Warszawa




— 07.08.2023 Kluczyk

69845 km 32940 Remote
KeyRead





— 01.08.2023 Kluczyk

68950 km 32940 Remote
KeyRead





— 06.03.2023 Kluczyk

59623 km 32940 Kluczyk 10





— 06.03.2023 Przejąd 59623 km 32940 Automatycznie
Auto Fus
Group
Sp. J. ,
Warszawa



— 06.03.2023 Gwarancja 59623 km 32940 Zadanie:
Service -
standard
scope
Zadanie:
Service -
brake fluid

— Zadanie: Service - standard scope

Opis: Service - standard scope

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przejąd - zakres podstawowy
Jednostka czasowa | 00 00 105

2 JC

Service - standard scope
Usterka | 87 00 06 00 00

— Zadanie: Service - brake fluid

Opis: Service - brake fluid

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przejąd czasokresowy/wymiana płynu hamulcowego
Jednostka czasowa | 00 00 618

4 JC

Service - brake fluid
Usterka | 87 34 00 00 00

Płyn hamulcowy
Część | 83 13 9 415 965



10

— 03.03.2023 Kluczyk

58756 km

32940

Remote
KeyRead



— 29.11.2022 Gwarancja

52569 km

32940

Zadanie:
BDC Body
Domain
Controller
Software
error /
internal
device fault

— Zadanie: BDC Body Domain Controller Software error / internal device fault

Opis: BDC Body Domain Controller Software error / internal device fault

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Jednostka czasowa | 61 00 730

Lokalnie

0 JC

Jednostka czasowa | 61 35 779

Lokalnie

0 JC

BDC Body Domain Controller Software error / internal
device fault

Usterka | 61 38 27 02 00

Część | 61355A7F2A6

Lokalnie



1

— 04.11.2022 Kluczyk

52568 km

32940

Kluczyk 10







— 04.11.2022 Przejąd

52568 km

32940
Automatycznie
Auto Fus
Group
Sp. J. ,
Warszawa



— 04.11.2022 Gwarancja

52568 km

32940

Zadanie:
Engine oil
service
Zadanie:
Service -
vehicle check
Zadanie:
Service -
standard
scope
Zadanie:
Service -
spark plugs
Zadanie:
Service - air
cleaner
Zadanie:
Service -
micro
filter/activated
carbon filter

— Zadanie: Engine oil service

Opis: Engine oil service

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Originalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika Jednostka czasowa 00 00 610	3 JC
Engine oil service Usterka 87 00 02 00 00	
Bateria Część 66 12 6 912 985	1
Kpl. wkład filtra oleju Część 11 42 8 575 211	1
— Zadanie: Service - vehicle check	
Opis: Service - vehicle check	
Określono jako ponowna wizyta: Nie	
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:	
Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu Jednostka czasowa 00 00 624	6 JC
Service - vehicle check Usterka 87 00 05 00 00	
— Zadanie: Service - standard scope	
Opis: Service - standard scope	
Określono jako ponowna wizyta: Nie	
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:	
Przegląd - zakres podstawowy Jednostka czasowa 00 00 105	2 JC
Service - standard scope Usterka 87 00 06 00 00	
— Zadanie: Service - spark plugs	
Opis: Service - spark plugs	
Określono jako ponowna wizyta: Nie	
Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:	
Przegląd/wymiana świec zapłonowych Jednostka czasowa 00 00 622	4 JC
Service - spark plugs Usterka 87 12 01 00 00	
Świeca zapłonowa High Power Część 12 12 2 455 258	4

— Zadanie: Service - air cleaner

Opis: Service - air cleaner

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wkładu filtra powietrza 1 JC
Jednostka czasowa | 00 00 602

Service - air cleaner
Usterka | 87 13 01 00 00

Wkład filtra powietrza 1
Część | 13 71 8 580 428

— Zadanie: Service - micro filter/activated carbon filter

Opis: Service - micro filter/activated carbon filter

Określono jako ponowna wizyta: Nie



Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów) 2 JC
Jednostka czasowa | 00 00 616

Service - micro filter/activated carbon filter
Usterka | 87 64 01 00 00

Mikrofiltr z węglem aktywnym 1
Część | 64 11 9 382 886

— 17.01.2022 Kluczyk 30496 km 32940 Kluczyk 10



— 17.01.2022 Gwarancja 30496 km 32940 Zadanie: G20 G21 Checking and if necessary reworking front side panel

— Zadanie: G20 G21 Checking and if necessary reworking front side panel

Opis: G20 G21 Checking and if necessary reworking front side panel

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Kontrola obu ścian bocznych z przodu, poprawienie obu ścian bocznych za pomocą lakieru bezbarwnego
Jednostka czasowa | 00 71 616

4 JC

G20 G21 Checking and if necessary reworking front side panel
Usterka | 00 41 09 02 00

Nit jednostronny
Część | 51755A383B7



6

— 05.01.2022 Kluczyk

29345 km

32940

Remote
KeyRead




— 05.10.2021 Kluczyk

26872 km

32940

Kluczyk 10





— 05.10.2021 Przegląd

26872 km

32940
Auto Fus
Group
Sp. J. ,
Warszawa

Automatycznie



— 05.10.2021 Gwarancja

26872 km

32940

Zadanie:
Engine oil
service
Zadanie:
Service -
standard
scope
Zadanie:
Service -
micro
filter/activated
carbon filter

— Zadanie: Engine oil service

Opis: Engine oil service

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika	3 JC
Jednostka czasowa 00 00 610	

Engine oil service
Usterka 87 00 02 00 00

Kpl. wkład filtra oleju	1
Część 11 42 8 575 211	

— Zadanie: Service - standard scope

Opis: Service - standard scope

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy	2 JC
Jednostka czasowa 00 00 105	

Service - standard scope
Usterka 87 00 06 00 00

— Zadanie: Service - micro filter/activated carbon filter

Opis: Service - micro filter/activated carbon filter

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)
Jednostka czasowa | 00 00 616

2 JC

Service - micro filter/activated carbon filter
Usterka | 87 64 01 00 00

Mikrofiltr z węglem aktywnym
Część | 64 11 9 382 886

1

— 05.10.2021 Gwarancja 26873 km 32940 Zadanie:
Comfort
Access
control unit
Permanent
malfunction

— Zadanie: Comfort Access control unit Permanent malfunction

Opis: Comfort Access control unit Permanent malfunction

Określono jako ponowna wizyta: Nie



Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przeprowadzenie testu pojazdu
Jednostka czasowa | 00 00 556

3 JC

Comfort Access control unit Permanent malfunction
Usterka | 61 38 11 15 00

— 16.09.2020 Kluczyk 3978 km 32940 Remote
KeyRead



— 07.07.2020 Kluczyk 6 km 32940 Kluczyk 10



— 07.07.2020 Przejąd

6 km 32940 Automatycznie
Auto Fus
Group
Sp. J. ,
Warszawa

