

Model: X5 xDrive30d
Numer identyfikacyjny pojazdu: WBACV61060LJ85926
Seria: G05
Kod modelu: CV61
Typ prowadzący: CV61

Pojazd

BMW X5 xDrive30d, 195kW

WBACV61060LJ85926



Seria G05
Kolor mineral-weiss metallic
Aktualne oprogramowanie (i-Level) S18A-22-07-545
Start gwarancji 29 marca 2019

 Występują akcje techniczne.

 Dostępne są aktywne umowy serwisowe.

Akcje techniczne

Status	Nr czynności	Opis	Rezerwacja
Otwarty	10011200700	Wymiana chłodnicy recyrkulacji spalin Lokalny nr kampanii: -	

Bezpłatna naprawa pogwarancyjna w oparciu o VIN

Status	Nr czynności	Opis
Otwarty	1SACC011056	Chłodnica recyrkulacji spalin Bx7 Lokalny nr kampanii: -
Otwarty	1SACC023714	Czujnik ciśnienia doładowania P22 Lokalny nr kampanii: -

Informacje specjalne

Status	Nr czynności	Opis
--------	--------------	------

Otwarty	1INFO711056	Bx7 Nx7 - Kühlmittelstand bei jedem Werkstattaufenthalt prüfen Lokalny nr kampanii: -
---------	-------------	---

Restrykcje w zakresie gwarancji

Brak restrykcji dotyczących gwarancji.

△ Restrykcje specyficzne dla rynku nie są aktualnie wyświetlane. Sprawdź je w WDF/WXE za pośrednictwem S-Gate.

Diagnoza na żywo

ⓘ Nie ma rozwiązań serwisowych dla diagnoza na żywo.

Umowy serwisowe

Opis	Wystawiający	Rozliczenie od	Czas trwania	Przebieg
Service Inclusive - 5 lat / 100.000 km	AG	2019-03-29	do 2024-03-28	do 100000 km
Repair Inclusive - 5 years / 200,000 km	AG	2019-05-08	do 2024-03-28	do 200000 km

Informacja o błędzie warsztatu/ doradztwo serwisowe

Brak informacji o błędach.

Mapa nawigacji

Zainstalowana mapa	Kod aktywacji (abonam...	Najnowsza mapa nawigacji dostępna w abonamencie	Najnowsza płatna mapa nawigacji
Road Map EUROPE Live 2022-1 (stan: 2023-08-07)	Kod aktywacyjny ważny w przypadku map nawigacji wydanych do 2022-03-31 (SWID: 01552203).	Road Map EUROPE Live 2022-2	Road Map EUROPE Live 2023-3

Szczegóły pojazdu

Typ pojazdu	Pojazd osobowy
Marka	BMW
Model	X5 xDrive30d
Karoseria	GEFZG

Numer identyfikacyjny pojazdu (ostatnie 7 znaków)	LJ85926
Numer identyfikacyjny pojazdu (17 znaków)	WBACV61060LJ85926
Seria	G05
Układ kierowniczy	LL
Silnik	B570
Numer silnika	70285578
Układ oczyszczania spalin	EURO6, WLTP, BG, PI/CI, M, N1 I
Skrzynia biegów	AUT
Numer skrzyni biegów	0023685XIA
Numer seryjny Headunit	HBB312K9348786
Napęd	ALLR
Fabryczne oprogramowanie (i-Level)	S18A-18-11-555
Data produkcji	2019-02-11
Zakład produkcyjny	SPARTANBURG
Data wydania	2019-03-14
Dealer wydający pojazd	Brak danych
Wersja krajowa	EUR
Numer lakieru	A96
Kod tapicerki	VAHF
Kod modelu	CV61
Typ podstawowy	CV61
Typ prowadzący	CV61

Opcje wyposażenia

Zainstalowane fabrycznie opcje wyposażenia:

01CB Zakres CO2
 01MA M Sportowy układ wydechowy
 01XN 21" st.lekki Y-Spoke 741 M z trawar.
 0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
 0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
 02NH Hamulec sportowy M
 02PA Zabezpieczenie śrub kół

Pofabrycznie zamontowane opcje wyposażenia:

Samochód nie ma żadnych doposażeń.

02TB Sportowa automatyczna skrzynia biegów
02VB Wskażn. ciśnienia pow. w oponach
02VR 2-osiowa amortyzacja pneumatyczna
0302 Instalacja alarmowa
0320 Brak napisu modelu
0322 Funkcja dostępu komfortowego
0323 Autom. miękkiego zam. drzwi
0337 M Pakiet sportowy
03AC Hak holowniczy
03DS BMW Display Key
03KA Szyby zapewn. komfort akustyczny
03MC Ind. relingi dach. wys. poł. Shadow Line
0407 Panor. dach przes.-uchyl. Sky Lounge
0420 Przyciemniane szyby
0423 Dywaniki podłogowe Velours
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0442 Uchwyt do napojów
0453 Klimatyzowane fotele przednie
0456 Fotel komfort z pamięcią
04A2 Aplikacja szklana Craftedclarity
04FL System Travel & Comfort Rail
04HA Podgrzewanie fotela przednie i tylne
04HB Pakiet zapewn. komfort cieplny, przód
04KR Wersja z drewna szlach. Fineline Stripe
04M5 Ind. tabl. przyrz., obciąż. skórą
04NB Autom. klimatyzacja z regul. 4 strefową
04NM Ambient Air Pakiet
04T8 Lusterko zewn. do ściemnianie automat.
04UR Oświetlenie wnętrza dookoła
0548 Licznik kilometrów
0552 Adaptacyjny reflektor LED
05A1 LED Fog lights
05AC Asystent świateł drogowych
05AQ Active Guard Plus
05AU Driving Assistant Professional
05DN System wspomagania parkowania Plus
0610 Wyświetlacz przezierny
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
06AE Teleservices
06AF Ustawowy numer awaryjny
06AK Connected Drive Services
06C3 Connected Package Professional
06NW Telefon komórkowa z Wireless Charging
06U3 BMW Live kokpit Professional
06U8 Sterowanie gestami BMW
06WD WLAN Hotspot
0710 M Kierownica skórzana
0715 Pakiet aerodynamiczny M
0760 Wysoki połysk Shadow-Line
0775 Podsufitka antracyt
08A1 Polska wersja językowa
08AT Literatura pokładowa, polski
08KB Termin wym.oleju 24 miesiące/25 000 km
08R9 Czynnik chłodniczy R1234yf
08TF Aktywna ochrona pieszych

Stan oprogramowania sterownika

Historie pojazdu

	Data	Typ	Przebieg	Dealer	Przegląd
—	07.08.2023	Kluczyk	55630 km	37764	Kluczyk 0
	 -800 4 % 02/2024   -800 02/2024  -800 02/2024   02/2024  02/2024   20000 02/2026				
					
—	07.08.2023	Kluczyk	55563 km	37764	Remote KeyRead
	 -700 3.5 % 02/2024   -700 02/2024  -700 02/2024   02/2024  02/2024   20000 02/2026				
					
—	07.08.2023	Przegląd	55630 km	37764 Frank Cars Sp. z o.o. Sp. k. , Czestochowa	Automatycznie
	 -800 02/2024 ✓   -800 02/2024 ✓  -800 02/2024 ✓   02/2024  02/2024   20000 02/2026				

— 07.08.2023 Gwarancja 55630 km 37764 Zadanie:
Engine oil
service
Zadanie:
Service -
standard scope
Zadanie:
Service - fuel
filter
Zadanie:
Service - micro
filter/activated
carbon filter

— Zadanie: Engine oil service

Opis: Engine oil service

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika	3 JC
Jednostka czasowa 00 00 610	

Engine oil service
Usterka 87 00 02 00 00

Kpl. wkład filtra oleju	1
Część 11 42 7 826 799	

— Zadanie: Service - standard scope

Opis: Service - standard scope

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy	2 JC
Jednostka czasowa 00 00 105	

Service - standard scope
Usterka 87 00 06 00 00

— Zadanie: Service - fuel filter

Opis: Service - fuel filter

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana filtra paliwa	6 JC
Jednostka czasowa 00 00 604	

Service - fuel filter
Usterka 87 13 02 00 00


					Nakrętka sześciokątna Część I 07 12 9 905 411	2
					Wkład filtra paliwa Część I 13 32 8 591 019	1
—					Zadanie: Service - micro filter/activated carbon filter	
					Opis: Service - micro filter/activated carbon filter	
					Określono jako ponowna wizyta: Nie	
					Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:	
					Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów) Jednostka czasowa I 00 00 616	2 JC
					Service - micro filter/activated carbon filter Usterka I 87 64 01 00 00	
					Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw. Część I 64115A1BDB6	1
—	07.08.2023	Gwarancja	55635 km	37764	Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Check coolant level (EGR) Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Check coolant level (EGR)	
—					Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Check coolant level (EGR)	
					Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Check coolant level (EGR)	
					Określono jako ponowna wizyta: Nie	
					Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:	
					Kontrola chłodnicy recyr. spalin (strona wylotu i wlotu chłodnicy), uzupełnienie poziomu czyn. chłodzącego i przeprowadzenie procedury odpow. układu chłodzenia Jednostka czasowa I 00 68 860	0 JC
					Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Check coolant level (EGR) Usterka I 11 71 90 08 00	
—					Zadanie: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Check coolant level (EGR)	
					Opis: Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Check coolant level (EGR)	
					Określono jako ponowna wizyta: Nie	
					Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:	

Kontrola chłodnicy recyr. spalin (strona wylotu i wlotu chłodnicy), uzupełnienie poziomu czyn. chłodzącego i przeprowadzenie procedury odpow. układu chłodzenia
Jednostka czasowa | 00 68 860


11 JC

Fx Gx B37 B47 B57 N47 N57 Check coolant level (EGR)
Usterka | 11 71 90 08 00


— 31.07.2023 Kluczyk 55238 km 37764 Remote KeyRead



— 04.07.2023 Kluczyk 55052 km 37764 Remote KeyRead



— 17.05.2023 Kluczyk 52337 km 37764 Kluczyk 0



— 16.05.2023 Kluczyk 52252 km 37764 Remote KeyRead

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Demontaż i montaż / wymiana łącznika stabilizatora z lewej strony
Jednostka czasowa | 31 35 514

3 JC

Przeprowadzenie testu pojazdu
Jednostka czasowa | 00 00 556

3 JC

Stabilizer link on stabilizer bar (front axle) Loose
Usterka | 31 35 01 37 00

Łącznik stabilizatora przedn. lewy
Część | 31 35 6 881 807

1

Nakrętka sześciokątna z kołnierzem
Część | 37 10 6 789 678

2

— Zadanie: Light carpet (LED module, incl. holder) Loose

Opis: Light carpet (LED module, incl. holder) Loose

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Wymienić moduł LED dywanu świetlnego z prawej strony
Jednostka czasowa | 63 14 803


11 JC

Light carpet (LED module, incl. holder) Loose
Usterka | 63 14 05 37 00

Uchwyt moduły świetl. prawy
Część | 63 14 8 097 358

1

— 09.09.2022 Kluczyk 42446 km 37764 Kluczyk 0



— 09.09.2022 Gwarancja 42446 km 37764 Zadanie: G0x
G1x G2x G3x
B57O
Programming
control units
(DDE)

— Zadanie: G0x G1x G2x G3x B57O Programming control units (DDE)

Opis: G0x G1x G2x G3x B57O Programming control units (DDE)

Określono jako ponowna wizyta: Nie


Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Programowanie sterowników
Jednostka czasowa I 00 72 931


8 JC

G0x G1x G2x G3x B57O Programming control units
(DDE)
Usterka I 00 13 85 03 00


— 05.09.2022 Kluczyk 42366 km 37764 Remote KeyRead



— 15.04.2022 Kluczyk 35735 km 37764 Kluczyk 0







— 17.02.2022 Kluczyk 34782 km 37764 Kluczyk 0





— 17.02.2022 Przegląd 34782 km 37764 Frank Automatycznie
Cars Sp. z
o.o. Sp. k. ,
Czestochowa



— 17.02.2022 Gwarancja 34782 km 37764 Zadanie:
Engine oil
service
Zadanie:
Service -
vehicle check
Zadanie:
Service -
standard scope
Zadanie:
Service - air
cleaner
Zadanie:
Service - brake
fluid
Zadanie:
Service - micro
filter/activated
carbon filter

— Zadanie: Engine oil service

Opis: Engine oil service

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis olejowy silnika
Jednostka czasowa | 00 00 610

3 JC

Engine oil service
Usterka | 87 00 02 00 00

Kpl. wkład filtra oleju
Część | 11 42 7 826 799

1

— Zadanie: Service - vehicle check

Opis: Service - vehicle check

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu Jednostka czasowa 00 00 624	6 JC
--	------

Service - vehicle check
Usterka | 87 00 05 00 00

— Zadanie: Service - standard scope

Opis: Service - standard scope

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy Jednostka czasowa 00 00 105	2 JC
---	------

Service - standard scope
Usterka | 87 00 06 00 00

— Zadanie: Service - air cleaner

Opis: Service - air cleaner

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Serwis wkładu filtra powietrza Jednostka czasowa 00 00 602	2 JC
---	------

Service - air cleaner
Usterka | 87 13 01 00 00

Wkład filtra powietrza Część 13 71 8 577 170	1
---	---

— Zadanie: Service - brake fluid

Opis: Service - brake fluid

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd czasokresowy/wymiana płynu hamulcowego Jednostka czasowa 00 00 618	9 JC
--	------

Service - brake fluid
Usterka | 87 34 00 00 00

— Zadanie: Service - micro filter/activated carbon filter

Opis: Service - micro filter/activated carbon filter

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)
Jednostka czasowa | 00 00 616


2 JC

Service - micro filter/activated carbon filter
Usterka | 87 64 01 00 00


Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw.
Część | 64115A1BDB6

1


— 27.09.2021 Kluczyk 30552 km 37764 Kluczyk 0



— 04.05.2021 Kluczyk 25123 km 37764 Kluczyk 0




— 20.10.2020 Kluczyk 22256 km 37764 Kluczyk 0



— 19.10.2020 Kluczyk 22256 km 37764 Remote KeyRead



— 06.07.2020 Kluczyk 18730 km 37764 Kluczyk 0



— 06.07.2020 Przegląd 18730 km 37764 Frank Automatycznie
Cars Sp. z
o.o. Sp. k. ,
Czestochowa



— 06.07.2020 Gwarancja 18730 km 37764 Zadanie:
Engine oil
service
Zadanie:
Service -
standard scope
Zadanie:
Service - micro
filter/activated
carbon filter

— Zadanie: Engine oil service

Opis: Engine oil service

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

3 JC

Engine oil service
Usterka | 87 00 02 00 00

Kpl. wkład filtra oleju
Część | 11 42 8 583 898

- Zadanie: Service - standard scope

Opis: Service - standard scope

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd - zakres podstawowy
Jednostka czasowa | 00 00 105

Service - standard scope
Usterka | 87 00 06 00 00

— Zadanie: Service - micro filter/activated carbon filter

Opis: Service - micro filter/activated carbon filter

Określono jako ponowna wizyta: Nie


Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)
Jednostka czasowa | 00 00 616


Service - micro filter/activated carbon filter
Usterka | 87 64 01 00 00

Zest. mikrofiltrów/z węglem aktyw.
Część I 64 11 6 996 208

—	23.04.2020	Kluczyk	15126 km	37764	Kluczyk 0
---	------------	---------	----------	-------	-----------



—	06.11.2019	Kluczyk	12883 km	37764	Kluczyk 0
---	------------	---------	----------	-------	-----------



— 06.11.2019 Gwarancja 12883 km 37764 Zadanie: G05 G07 Program control units (quality measures)

— Zadanie: G05 G07 Program control units (quality measures)

Opis: G05 G07 Program control units (quality measures)

Określono jako ponowna wizyta: Nie


Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:

Programowanie sterowników
Jednostka czasowa | 00 67 973


8 JC


G05 G07 Program control units (quality measures)
Usterka | 00 65 17 03 00

— 05.09.2019 Kluczyk 10721 km 37764 Kluczyk 10











— 05.09.2019 Kluczyk 10721 km 37764 Kluczyk 10





— 12.07.2019 Kluczyk 7311 km 37764 Kluczyk 10



— 12.07.2019 Gwarancja 7311 km 37764 Zadanie:
Headlight lens
Scratches,
score marks

— Zadanie: Headlight lens Scratches, score marks

Opis: Headlight lens Scratches, score marks

Określono jako ponowna wizyta: Nie

Oryginalny odbiór dźwięku przez klienta:


Wymiana reflektora diodowy z lewej strony Jednostka czasowa 63 12 641	22 JC
--	-------

Przeprowadzenie testu pojazdu Jednostka czasowa 00 00 006	4 JC
--	------

Headlight lens Scratches, score marks Usterka 63 12 11 54 00	
---	--

Scheinwerfer LED AHL links Część 63 11 7 933 333	1
---	---

— 25.03.2019 Przegląd 6 km 37764 Frank Ręcznie
- Cars Sp. z
o.o. Sp. k,
Czestochowa



— 22.03.2019 Kluczyk

6 km 37764 Kluczyk 10

