


PRZEGŁĄD STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

Marka /model	Opel Insignia
Nr nadwozia	W0VZT6 6693 1140751

Data	23.10.2023r.
Stan licznika	120710 km

Nr	Opis	OK	NG	X
Oświetlenie zewnętrzne pojazdu				
1	Sprawdzenie świateł pozycyjnych	X		
2	Sprawdzenie świateł mijania	X		
3	Sprawdzenie świateł drogowych	X		
4	Sprawdzenie świateł przeciwmgielnych	X		
5	Sprawdzenie świateł hamowania	X		
6	Sprawdzenie świateł cofania	X		
7	Sprawdzenie świateł kierunkowskazu	X		
8	Sprawdzenie oświetlenia tablicy rejestracyjnej	X		
9	Sprawdzenie elektrycznej regulacji świateł	X		
10	Sprawdzenie lampek kontrolnych	X		
11	Sprawdzenie oświetlenia zestawu wskaźników	X		
12	Sprawdzenie oświetlenia wew. samochodu, schowka, zapalniczki, bagażnika	X		
Układ zmywania i wycierania szyb				
13	Działanie wycieraczek szyby czołowej	X		
14	Działanie układu spryskiwania szyby czołowej	X		
15	Działanie układu spryskiwania reflektorów			X
16	Działanie wycieraczki szyby tylnej		X	
17	Działanie układu spryskiwania szyby tylnej	X		

Nr	Opis	OK	NG	X
Nadwozie z zewnątrz				
18	Stan elementów nadwozia uszkodzenia/braki	X		
19	Działanie zamków drzwi	X		
20	Zdalne ryglowanie zamków	X		
21	Stan reflektorów	X		
22	Stan lamp tylnych	X		
23	Stan lusterek zewnętrznych	X		



	Nadwozie wewnętrzne	OK	NG	X
24	Koło zapasowe z akcesoriami/podnośnik/ciśnienie	X		
25	Otwieranie bagażnika/pokrywy wlewu paliwa	X		
26	Działanie dachu uchylno-przesuwnego	X		
27	Działanie szyb sterowanych elektrycznie, manualnie	X		
28	Działanie elektrycznie regulowanych lusterek zewnętrznych	X		
29	Działanie sygnału dźwiękowego	X		
30	Regulacja siedzeń przednich i tylnych sprawdzenie działania	X		
31	Stan pasów bezpieczeństwa/klamry, zapięcia, zwijanie	X		
32	Podłokietnik/uchwyty drzwi/tapicerki		X	
33	Wewnętrzny stan samochodu zabrudzenia/uszkodzenia	X		
34	Działanie radia	X		
Ogrzewanie, układ klimatyzacji				
35	Ogrzewanie siedzeń	X		
36	Ogrzewanie tylnej szyby	X		
37	Ogrzewanie lusterek zewnętrznych	X		
38	Działanie układu ogrzewania/klimatyzacji	X		
39	Działanie nadmuch powietrza/wydajność/głośność/zapachy	X		
Komora silnika od góry				
40	Oslony silnika od góry	X		
41	Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego	X		
42	Sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego/test	X		
43	Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego/test	X		
44	Wizualne oględziny akumulatora/test		X	
45	Adnotacje o przeglądach (naklejki przywieszki)		X	
46	Wizualne oględziny paska alternatora, klimatyzacji	X		
47	Nieszczelności w komorze silnika widoczne od góry (silnik, chłodnica, układ wspomagania, płyn hamulcowy)	X		
48	Widoczne ślady uszkodzeń, napraw blacharskich od góry	X		
49	Osprzęt silnika uszkodzenia/braki	X		
Koła/opony				
50	Wizualny stan felg		X	
51	Stan opon zużycie/uszkodzenia/ciśnienie	X		
52	Klocki hamulcowe przód	X		
53	Klocki hamulcowe tył	X		
54	Tarcze hamulcowe przód	X		
55	Tarcze hamulcowe tył	X		
56	Odboje amortyzatorów przód/tył	X		
57	Wizualne oględziny amortyzatorów	X		
58	Nadkola z tworzyw sztucznych braki/uszkodzenia	X		

	Samochód od spodu	OK	NG	X
59	Oslona silnika od spodu		X	
60	Oslony podłogi pod samochodem/termiczne	X		
61	Przewody hamulcowe	X		
62	Oslony przegubów	X		
63	Przewody paliwowe	X		
64	Drażki kierownicze/tuleje metalowo gumowe/sworznie/końcówki	X		
65	Nadmierne luzy w zawieszeniu przednim	X		
66	Przekładnia kierownicza wycieki/luz	X		
67	Sprężyny uszkodzenia/pęknięcia/korozja	X		
68	Układ wydechowy/nieszczelności/uszkodzenia/korozja	X		
69	Nadmierne luzy w zawieszeniu tylnym	X		
70	Tylny most widoczne wycieki/uszkodzenia	X		
71	Wał przeniesienia napędu na tył widoczne uszkodzenia	X		
72	Oslony przegubów osi tylnej	X		
73	Zbiornik paliwa uszkodzenia/wycieki	X		
Komora silnika od spodu				
74	Skrzynia biegów/wycieki/stan	X		
75	Blok silnika, miska olejowa/podzespoły/wycieki/stan		X	
76	Widoczne ślady uszkodzeń, napraw blacharskich od spodu	X		
77	Chłodnica od spodu/wycieki/stan	X		
78	Wentylatory chłodnicy	X		
79	Podłoga samochodu ślady uszkodzeń, napraw blacharskich	X		
80	Konserwacja samochodu od spodu/korozja	X		
81	Łożyska kół praca/głośność	X		
Jazda próbna				
82	Rozruch silnika	X		
83	Praca na biegu jałowym	X		
84	Praca silnika podczas jazdy/nietypowe dźwięki/nadmierna Głośność	X		
85	Nietypowe dźwięki/nadmierna głośność	X		
86	Zacięcia dźwigni/utrudnienia w trakcie zmiany biegów	X		
87	Brak nienaturalnych drgań/wibracji	X		
88	Układ kierowniczy	X		
89	Prawidłowa reakcja samochodu na sterowanie kierownicą	X		
90	Występujące niedopuszczalne drgania kierownicy	X		
91	Utrzymywanie toru jazdy (brak ściągania)	X		

92	Hamulec postojowy	X		
93	Samochód zachowuje się stabilnie podczas intensywnego hamowania	X		
94	Nietypowe dźwięki w trakcie hamowania	X		
95	Działanie systemu ABS/TRC/VSC	X		
96	Diagnostyka komputerowa	X		
97	Ciśnienie w oponach	X		
98	Dodatkowe informacje			X

Uwagi:

[illegible]

TEST AKUMULATORA

WYMIEN

NAPIĘCIE: 12.48 V

OPORNOŚĆ: 5.53 mΩ

WYNIK: 491 A(SAE)

ŻYWOTNOŚĆ: 64%

DATA: 21-11-09 13:29:48

TEST ROZRUSZNIKA

SPRAWNY

NAPIĘC. MIN: 10.00 V

DATA: 21-11-09 13:30:35

TEST ALTERNATORA

SPRAWNY

NAPIĘC. MAX: 14.85 V

DATA: 21-11-09 13:30:52

ATE BFT 320

Nr seryjny:2103027

Akumulator: 12.1V

Data:

Pojazd:

Temp.wrzenia BFL 191°

C

180°C-194°C

Wymiana BFL wkrstce

ATE BFT 320

Nr seryjny:2103027

Akumulator: 12.1V

Data:

Pojazd:

Temp.wrzenia BFL 191°

C

180°C-194°C

Wymiana BFL wkrstce

Auto Serwis Dariusz Strzelecki
Poznańska 78
63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: 720830909
Faks:
E-mail: strzeleckidariusz@wp.pl
Internet:



23.10.2023

Pojazd: Opel/Vauxhall Insignia-B 2.0 16V CDTI Grand Sport
Kod silnika: B 20 DTH (LFS)
Rok produkcji: 17-
Przebieg:
Nr rejestracyjny:
VIN: W0VZT6GG0J1140751 (odczytane ze sterownika)
Sprawdzono: 23.10.2023 14:55:04 / Standard

Kody usterek / Odczyt całkowity / -

Odczyt całkowity kodów błędów wszystkich podzespołów

Podzespół	System	Błąd
OBD	OBD	0
Silnik	Silnik diesel	0
ABS	ABS/ESP	(0)
Airbag	Airbag	0
Klimatyzacja	Ogrzewanie/klimatyzacja	0
Klimatyzacja	Panel obsł. klimatyz.	0
Komfort	Kamera panoramiczna	0
Komfort	Sterownik głównej bramki (Gateway)	0
Komfort	Stabilizator napięcia	0
Komfort	System przednich kamer	0
Komfort	STEROWNIK KAROSERII (NADWOZIA)	(0)
Komfort	Zestaw wskaźników	(0)
Komfort	Blokada kierownicy	0
Komfort	Asystent parkowania	(0)
Komfort	Reflektor	0
Komfort	BEZKLUCZYKOWY SYSTEM DOSTĘPU	(0)
Komfort	Rozpoznanie przeszkody po lewej	0
Komfort	EOCM Sterownik aktywnego bezpieczeństwa...	0
Komfort	Czujnik zajęcia siedzenia kierowcy	(0)
Skrzynia biegów	Sprzęgło mech. różnicowego	0
Podwozie	Podwozie	0
Układ kierowniczy	Wspomaganie kierownicy	(0)
Audio/Video	RADIOODBIORNIK	(0)
Audio/Video	Panel obsługowy radia	0

Audio/Video
Audio/Video

Multimedia Interface
TELEMATIK

(0)
0

