

FAKTURA

NR F 069/11/2023



DATA WYSTAWIENIA: 14/11/2023

DATA SPRZEDAŻY: 14/11/2023

SPRZEDAWCA

Jakub Kryszczak GARAGE 90
ul. Ostrowska 90
63-405 Sieroszewice
NIP: 6222840181

NABYWCA

PRZEMYSŁAW TOCZKOWSKI "TOP"
ul. Polna 4b
63-400 Wtórek
NIP: 6222472286

PODSTAWA ZWOLNIENIA Z VAT

ZWOLNIENIE ZE WZGLĘDU NA LIMIT OBROTÓW - ART. 113 UST 1 I 9

LP	NAZWA ARTYKUŁU / USŁUGI	CENA JEDN.	ILOŚĆ JEDN.	KWOTA
1	Sprawdzenie pojazdu	150,00	1 szt.	150,00
2	Diagnostyka komputerowa	100,00	1 szt.	100,00

DO ZAPŁATY:

250,00

dwieście pięćdziesiąt złotych, zero groszy

SPOSÓB ZAPŁATY: GOTÓWKA

TERMIN PŁATNOŚCI: ZAPŁACONO 14/11/2023

UWAGI

Pojazd w stanie bardzo dobrym. WN-5972N

JAKUB KRYSZCZAK

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

Raport diagnostyczny samochodu

Raport jest tworzony przez **LAUNCH X-431** produkt

Warsztat

Nazwa warsztatu:garage90
Adres:Sieroszewice
Numer klienta:63-405
Telefon:724445050
E-mail:garageautoserwis@gmail.com
SN:989520010939
Czas diagnozy:2023-11-14 13:13:35



Informacje o pojeździe

Rocznik:2019.05-
Wytworzone:Lexus
Model:NX300h
Wersja oprogramowania pojazduV50.45
Wersja aplikacji diagnostycznej:V6.00.001
cieka diagnostyczna:16PIN DLC(Europe and Other) > NX300h > AYZ1 > 2019.05- > China > Radar Cruise



System fault code

Następujące systemy są w porządku:

- 1.Engine and ECT
- 2.Hybrid Control
- 3.Radar Cruise 1
- 4.Radar Cruise 2
- 5.ABS/VSC/TRC
- 6.Electric Parking Brake
- 7.EMPS
- 8.SRS Airbag
- 9.Pre-Collision System
- 10.Air Conditioner
- 11.Tire Pressure Monitor
- 12.Combination Meter
- 13.Main Body
- 14.HL AutoLeveling
- 15.D-Door Motor
- 16.P-Door Motor
- 17.RL-Door Motor
- 18.RR-Door Motor
- 19.Navigation System

- 20.Lane Control
- 21.Central Gateway
- 22.Master Switch
- 23.Entry&Start
- 24.Power Source Control
- 25.Front Radar Sensor
- 26.Front Recognition Camera
- 27.Rear Camera
- 28.Front Recognition Camera (Front Lighting Control)
- 29.Road Sign Assist
- 30.Vehicle Proximity Notification System


MECHANIKA POJAZDOWA
Dariusz P.
Jakub Kowalski
ul. Ostrowska 30
63-405 Sieroszewice
NIP 6222840181



Raport z oceny samochodu używanego :

MARKA : Lexus Model : MX300h Typ : SUV Nr Rej : WN5942N

Ocena stanu karoserii :



Uwagi:

Stan opon :

P.L. 4,12 mm

P.P. 4,16 mm

T.L. 5,02 mm

T.P. 5,03 mm

ZAPASOWE



Stan mechaniczny:

- KOMORA SILNIKA

Wycieki :

TAK	
NIE	—

Opis:

Brak wycieków

Uszkodzenia, braki w komorze silnika:

Opis:

Brak uszkodzeń

Poziom płynów :

	Olej	Płyn chłodniczy	Płyn hamulcowy	Płyn wspomagania
Niski				
Optymalny	✓	✓	✓	
Nadmiar				

UWAGI :



• ZAWIESZENIE :

Luzy, uszkodzenia :

TAK	
NIE	✓

Opis:

Brak luzów, uszkodzeń

• UKŁAD HAMULCOWY:

Zużycie elementów :

STAN	Tarcze przód	Klocki przód	Tarcze tył	Klocki tył	Przewody elastyczne	Przewody sztywne
B. Dobry					✓	✓
Całkowicie	✓	✓	✓	✓		
Kwalifikujący się do wymiany						

Opis:

Data oceny :

Podpis ocenającego:

14.11.2023r

MECHANIKA POJAZDOWA

GARAGE 24

Jakub Kłoszowski

ul. Ostrowska 90

63-405 Sieroszewice

NIP 6222840181

