

Rep.date	Repairer	Mileage	
08/11/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	134.137	Materiały pomocnicze
08/11/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	134.137	Akumulator
08/11/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	134.137	Akumulator
08/11/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	134.137	Filtr oleju
08/11/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	134.137	Korek spustowy oleju
08/11/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	134.137	Olej silnikowy Castrol
08/11/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	134.137	Przegląd olejowy
03/07/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	121.828	Koło kierownicy
03/07/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	121.828	Koło kierownicy
20/06/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	120.384	Bateria do kluczyka
20/06/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	120.384	Bateria do kluczyka
24/05/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	117.277	Materiały pomocnicze
24/05/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	117.277	Olej przekładniowy
24/05/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	117.277	Olej przekładniowy
24/05/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	117.277	Przegląd Longlife
26/04/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	114.279	Klocki hamulcowe - przód
26/04/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	114.279	Klocki hamulcowe - przód
04/03/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	110.391	Filtr powietrza
04/03/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	110.391	Filtr powietrza
04/03/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	110.391	Filtr oleju
04/03/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	110.391	Korek spustowy oleju
04/03/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	110.391	Turbosprężarka
04/03/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	110.391	Turbosprężarka
04/03/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	110.391	Olej silnikowy Castrol
04/03/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	110.391	Diagnostyka
04/03/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	110.391	Diagnostyka
04/03/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	110.391	Przegląd olejowy
27/02/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	105.994	Materiały pomocnicze
27/02/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	105.994	Filtr oleju
27/02/2024	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	105.994	Przegląd olejowy
30/11/2023	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	95.340	Diagnostyka
16/11/2023	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	93.660	Bateria do kluczyka
14/09/2023	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	88.612	Tarcze hamulcowe
14/09/2023	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	88.612	Wycieraczka szyby
14/09/2023	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	88.612	Dezynfekcja klimatyzacji
14/09/2023	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	88.612	Klocki hamulcowe - tył
14/09/2023	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	88.612	Tarcze hamulcowe - tył
14/09/2023	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	88.612	Materiały pomocnicze
14/09/2023	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	88.612	Przegląd Longlife
21/07/2023	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	82.800	Filtr oleju
21/07/2023	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	82.800	Przegląd olejowy
19/07/2023	MRUGOWSKI BYDGOSZCZ		Materiały lakiernicze
19/07/2023	MRUGOWSKI BYDGOSZCZ		Naprawa blacharsko-lakiernicza
24/10/2022	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	57.794	Wycieraczka szyby
24/10/2022	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	57.794	Materiały pomocnicze
24/10/2022	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	57.794	Filtr paliwa
24/10/2022	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	57.794	Przegląd Longlife
12/09/2022	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	52.448	Tarcze hamulcowe - przód
12/09/2022	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	52.448	Filtr oleju
12/09/2022	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	52.448	Materiały pomocnicze
12/09/2022	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	52.448	Tarcze hamulcowe - przód
12/09/2022	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	52.448	Klocki hamulcowe - przód
12/09/2022	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	52.448	Przegląd olejowy
19/05/2022	MRUGOWSKI BYDGOSZCZ		Materiały lakiernicze
19/05/2022	MRUGOWSKI BYDGOSZCZ		Materiały pomocnicze
19/05/2022	MRUGOWSKI BYDGOSZCZ		Naprawa blacharsko-lakiernicza
21/12/2021	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	28.724	Wycieraczka szyby
21/12/2021	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	28.724	Materiały pomocnicze
21/12/2021	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	28.724	Wycieraczka szyby
21/12/2021	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	28.724	Przegląd Longlife
29/09/2021	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	21.087	Materiały pomocnicze
29/09/2021	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	21.087	Filtr oleju
29/09/2021	PLICHTA BYDGOSZCZ VW	21.087	Przegląd olejowy
26/04/2021	AGC		Szyba przednia

Kolizja - Porysowany przedni zderzak samochodu. Mrugowski 1159
Działanie innych czynników - urwane lustro, lewe drzwi, maska. Mrugowski 5790
Uderzenie kamienia w szybę – Uszkodzona szyba. AGC 2314