

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/05/27

Plate Number **WE4X237**
Make **TOYOTA**
Model **Corolla**
Vehicle Description **2.0 Hybrid Df 184km Comfort E-Cvt**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2022/11/10	0 KM	damage	Driver hit a parked car (Pojazd zaparkowany) kolizja z pojazdem, zderzak tył, uszkodzenie;;	
2024/03/22	0 KM	damage	kolizja z przedmiotem,	
2024/10/28	0 KM	damage	kolizja z pojazdem, błotnik tylni prawy; drzwi przednie prawe; drzwi tylne prawe; zderzak tył;;	
2025/05/07	0 KM	damage	szkoda parkingowa (pojazd stojący), pokrywa silnika; błotnik tylni prawy; zderzak przód; błotnik prawy przód;;	
2022/11/22	16292 KM	repair	/ Filtr pyłkowy / Przegląd TOYOTA	
2023/07/21	31838 KM	repair	/ Filtr pyłkowy / Przegląd TOYOTA	
2024/06/10	47516 KM	repair	/ Przegląd TOYOTA / Bateria pilota	
2024/08/08	53568 KM	repair	/ Bateria pilota	
2024/10/28	60830 KM	repair	/ Płyn hamulcowy - wymiana / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza / Przegląd TOYOTA / Bateria pilota	
2024/12/06	65238 KM	repair	/ Badanie rejestracyjne	

2025/05/06	76522 KM	repair	/ Pióra wycieraczek / gumki / Przegląd TOYOTA	
------------	----------	--------	---	--