



Toyota Corolla

VIN: SB1Z53BE10E090026

Benzyna

2019

Wygenerowano 10.06.2025



Zeskanuj, aby uzyskać pełny raport



Przebieg

✓ Wygląda dobrze



Status prawny

✓ Wygląda dobrze



Uszkodzenie

⚠ Wymaga uwagi



+36

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w 40 krajach

Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.



Uwaga

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w 11 krajach:



+5

Oto, co sprawdziliśmy:



Obecnie poszukiwany jako skradziony

✓ Nie znaleziono zapisów



Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Brak informacji o wcześniejszej kradzieży tego pojazdu.

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:

Litwa Dania Słowacja Czechy Słowenia Włochy Rumunia Węgry Szwecja Stany Zjednoczone
 Kanada


Przebieg

Czy występują oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?



Uwaga

- Ostatni znany przebieg: 63 775 km
- Średni przebieg dla podobnych modeli: 83 539 km
- Znaleziono 2 zapisy dot. przebiegu



Zapisy stanu licznika	
01.2019	11 km
11.2024	63 775 km

Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zezłomowany?

- ☒ Nie znaleziono żadnych problemów
Nie znaleziono żadnych wpisów dotyczących statusu prawnego tego pojazdu

Prawne

- ☒ ☐ Badanie techniczne ☒ Nie znaleziono zapisów Nie znaleziono zapisów nt. badań technicznych
- ☒ ☐ Złomowany ☒ Nie znaleziono zapisów Brak zapisu o złomowaniu pojazdu

Uszkodzenie

Ta sekcja pomoże Ci sprawdzić, czy pojazd był uszkodzony lub poddany oględzinom pod kątem szkód – wraz z szacunkowymi kosztami napraw (jeśli są dostępne).



Bądź ostrożny


Znaleźliśmy 1 zapis dla tego pojazdu



Uwaga

Łagodne uszkodzenia zwykle nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu ani nie pozostawiają problemów strukturalnych.

Zapisy o uszkodzeniach



Uszkodzenia z przodu:

Przód strona prawa / Zderzak

Uszkodzenia prawej strony:

Strona prawa / Drzwi przednie

Uszkodzenia prawej strony:

Tył / Zderzak

Tył strona lewa / Zderzak

Tył strona prawa / Zderzak

10.2024

Polska

Ocena

Uszkodzone strony

Przód

Prawa strona

Tył

Szacowany koszt naprawy

22 001 zł – 42 000 zł

Możliwa przyczyna

Nieznana

Grupy szkód

Zewnętrzne części nadwozia

Szyby

Zastrzeżenie: Większość wpisów dotyczących uszkodzeń w raporcie dotyczy wypadków drogowych, ale nie zawsze. Niektóre informacje mogą pojawić się z innych powodów – na przykład w wyniku wyceny szkód, przeglądów technicznych, aukcji, napraw czy diagnostyki pojazdu. Takie wpisy mogą oznaczać, że samochód był sprawdzany w autoryzowanym serwisie, naprawiany, poddawany serwisowi gwarancyjnemu, przeglądowi okresowemu lub innym usługom technicznym. Tego typu przeglądy lub oceny mogą być przeprowadzane w związku z uszkodzeniami powstałymi w wyniku wypadku drogowego, ale również z innych powodów – na przykład ze względu na wymogi prawne lub administracyjne, informacje opublikowane przez producenta, serwis gwarancyjny lub pogwarancyjny, poprawki po nieprawidłowo wykonanych naprawach czy szkody niezwiązane z ruchem drogowym (np. kradzież, uszkodzenia mechaniczne itp.). Warto podkreślić, że tego rodzaju wpisy nie muszą świadczyć o skutkach wypadku – mogą być także związane z eksploatacją, serwisowaniem lub użytkowaniem pojazdu zgodnie z wymaganiami producenta albo stron trzecich.

Słownik uszkodzeń

Ocena

Ocena to proces określania zakresu uszkodzeń pojazdu. Obejmuje inspekcję pojazdu w celu ustalenia, jakie naprawy są potrzebne, oszacowania kosztów oraz decyzji, czy pojazd nadaje się do naprawy, czy jest uznawany za szkodę całkowitą.

Szacowany koszt naprawy

Po ocenie zdarzenia związanego z pojazdem, dostawcy danych o uszkodzeniach obliczają koszt naprawy i przedstawiają go w walucie kraju, w którym szkoda została oceniona. W związku z tym koszty te mogą nie być zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być następujące: Kraj lub stan, w którym oceniono uszkodzenie pojazdu, może mieć wyższe/niższe koszty serwisowania w porównaniu z Twoim krajem (ceny części zamiennych i robocizny różnią się w zależności od kraju). Koszt jest obliczany dla napraw w oficjalnej stacji obsługi (która zazwyczaj jest droższa).

Klęski żywiołowe

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie klęski żywiołowej?



Nie znaleziono żadnych problemów

Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie klęski żywiołowej

Wartość rynkowa

Za ile pojazd został sprzedany w przeszłości? Jaka jest średnia cena pojazdów z tego rocznika i modelu?



Uwaga

- Średnia cena rynkowa za taki pojazd: 78 423 zł
- Jeśli pojazd był wystawiony na sprzedaż za cenę znacznie niższą niż obecna, zwróć uwagę na możliwe ukryte problemy.

Toyota Corolla 2019 – obecna cena rynkowa

Wartość rynkowa jest ustalana na podstawie cen konkretnego modelu samochodu (wyprodukowanego w tym samym roku) w kraju, w którym wygenerowano raport. Analizujemy dane z ostatnich 6 miesięcy.

Najniższa cena

74 798 zł

Średnia cena

78 423 zł

Najwyższa cena

82 108 zł

Emisja

Ile dwutlenku węgla emitują pojazdy tego modelu/rocznika?



Spostrzeżenia carVertical

Ten pojazd ma niską emisję i może kwalifikować się do niższych podatków emisyjnych. Sprawdź lokalne przepisy, aby dowiedzieć się, czy przysługują zniżki.

Emisja CO₂

Emisja CO₂ g/km

Do 120

120 - 140

Emisję CO₂
Twojego
pojazdu

106 g/km

Klasa **A**

CARVERTICAL

VIN: SB1Z53BE10E090026 | Wygenerowano 10.06.2025 | Data wygaśnięcia 10.07.2025

Ten raport PDF zawiera jedynie najważniejsze informacje dotyczące historii pojazdu. Aby uzyskać najbardziej szczegółowe i aktualne dane, skorzystaj z cyfrowego raportu carVertical dostępnego na naszej stronie internetowej. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na moment wygenerowania raportu, jednak nie możemy zagwarantować, że ten plik PDF nie został zmodyfikowany lub zmieniony po jego utworzeniu.

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specyfikacja i wyposażenie

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?



Uwaga

Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka

Toyota



Model

Corolla



Opis

Corolla



Wersja

Touring Sports



Rodzaj nadwozia

Kombi



Rok produkcji

2019



Pojemność skokowa układu napędowego

2 l



Moc układu napędowego

135 kW (181 KM)



Moment obrotowy

190 Nm



Typ paliwa

Benzyna



Typ skrzyni biegów

Automatyczna



Typ napędu

Napęd na przednie koła



Kolor

Czarny



Liczba drzwi

5



Umiejscowienie kierownicy

Kierownica z lewej strony

Wypożażenie

Otrzymane od producenta

A/C

AUTO (DUAL MODE)

ACCELERATOR PEDAL

ELECTRIC TYPE

ACCESSORY CONNECTOR (N0 2)

I/P + CONSOLE 1

AIR BAG MANUAL ON-OFF SW

P SEAT WITH INDICATOR

ANTI-THEFT SYSTEM

IMMOBILIZER

AUDIO

T1 (8") DAB 6SP

AVS (TEMS)

WITHOUT

BACK MONITOR

CAMERA + W/H

BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL

EBD

CATALYTIC CONVERTER

8R-08+11R-11 (GPF)

CHILD RESTRAINT SYSTEM

WITH (ISO FIX) *2

CLEARANCE & BACK SONAR

ABS

WITH

ACCESSORY CONNECTOR (N0 1)

CONSOLE BOX + LUG

ADDITIONAL HEATER

WITHOUT

ANTENNA

SHARK + DAB

ASSIST GRIP

FR2, RR2

AUDIO JACK

WITH

BACK GLASS

SOLAR GREEN 70%

BLACK OUT

WITH (DOOR SASH + WHEEL HOUSE)

BUMPER

PP PNT WITH PNT FOG CVR

CHILD PROTECTOR

WITH (REAR DOOR ONLY)

CLEAN AIR FILTER

POLLEN FILTER

CLOCK

FR&RR SONAR + ICS + S-IPA

COAT HOOK

WITH

CONSOLE BOX

RESIN

CRUISE CONTROL

WITH ACC, ALL SPEED

DATA COMMUNICATION MODULE

REG CMPL ECALL

DESTINATION PACKAGE

WITHOUT

DOOR ARM REST

FABRIC

DOOR INNER GARNISH

PLATING + RESIN

DOOR OUTSIDE HANDLE

BODYCOLOUR D: W/ KEY P:W/O

DOOR SCUFF PLATE

RESIN + RESIN

DOOR TRIM ORNAMENT

RESIN + SATIN PLATING

ECO PACKAGE

WITHOUT

EXHAUST EMISSION CONTROL

EURO 6C WITH OBD

FENDER LINER

FR (HIGH) & RR (HIGH)

FRONT DIFFERENTIAL

3.193

FRONT FOG LAMPS

WITH

FRONT PERSONAL LAMP

WITH (BULB)

FRONT SEAT

SPORTY

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER

AUDIO + METER

COLD AREA PACKAGE

WITHOUT

COOLER REAR DUCT

WITH

CUP HOLDER

FR2/BLACK

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITH (LED TYPE)

DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP)

WITHOUT

DOOR BELT MOULDING

BLACK

DOOR INSIDE HANDLE

PLATING

DOOR POCKET

FR&RR

DOOR TRIM

FR: SOFT RR: SOFT W/ NV FELT

DOOR WINDOW FRAME

BLACK + RESIN

EMERGENCY BRAKE LIGHTS

WITH

EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER

DUAL

FLOOR MAT ILA

TEXTILE HI LHD HV 830GR

FRONT FLOOR CARPET AND MAT

DILOUR

FRONT HEADRESTS

VERTICAL X2

FRONT PILLAR GARNISH

BASE

FRONT SEAT SLIDE

260MM D&P MANUAL

FRONT SIDE GLASS

D&P: 2 WAY MANUAL

FRONT SUSPENSION

MACPHERSON STRUT (FF)

FUEL CAUTION LABEL

E5, E10 REG.

GLOVE BOX LAMP

WITH

GRILL SHUTTER

WITHOUT

HEADLAMP AIMING

RH AIMING (FOR LHD CAR)

HEADLAMP LEVELLING

MANUAL

HIGH MOUNT STOP LAMP

WITH (LED TYPE, SPOILER)

HILTI SPEC

WITHOUT

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM

WITH (ROOM + MAP LAMP)

INSTRUMENT FINISH PANEL

ADP/MC: STAIN PLATING

INTERMITTENT WIPER

RAIN SENSOR (AUTO)

KEY PLATE

SMART-MASTER 2

LANE KEEP ASSIST (LKA)

WITH (LTA)

LIGHT REMIND WARNING

WITH (BUZZER+AUTOCUT)

LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE

ELEC LOCK

LUGGAGE ROOM LAMP

WITH

LUGGAGE TRAY

FOR 2.0L HV

MICROPHONE

GREEN 70%

FRONT WHEEL BRAKE

16 INCH DISC (B)

GLOVE BOX

WITH DAMPER

GRADE PACKAGE

WITHOUT

HEAD UP DISPLAY

WITHOUT

HEADLAMP CLEANER

WITHOUT

HEADLAMPS

PARABOLA LED + AHB

HILL ASSIST CONTROL (HAC)

WITH (HAC3)

I/P CENTER CLUSTER

SATIN PLATING/PIANO BLACK

INSIDE REAR VIEW MIRROR

EC MIRROR

INSTRUMENT PANEL

SOFT W/ STITCH (P-PAD)

JACK

WITHOUT

LANE CHANGE ASSIST

WITHOUT

LIGHT CONTROL SYSTEM

ALC + FMH 3 POSITION

LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH

WITH

LUGGAGE ROOM & DECK TRIM

SIDE + RR2 HOOK (UNI)

LUGGAGE ROOM SEPARATOR

WITHOUT

MALTA SPEC

WITHOUT

MODEL NAME MARK

WITH

MUD GUARDS

WITHOUT

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR

AUTO FOLD, ELEC, HEATER

PACKAGE OPTION 1

WITHOUT

PACKAGE OPTION 5

WITHOUT

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER

TONNEAU COVER ONLY

PARKING BRAKE

EPB

POWER WINDOWS

FR & RR 4 ONE TOUCH UP/DOWN HI

RADIATOR LOWER GRILLE

PAINT WITH PAINT

REAR BUMPER

PP COLOUR WITH R/F SPORTY

REAR CONSOLE BOX

FAB W/O STITCH W/ SLIDE P-BLK

REAR QUARTER GLASS

SOLAR GREEN 70%

REAR SEAT BELT

SIDE ELR PT FL CTR ELR

REAR SPOILER

ONE MOLD WITH BD + LOWERSIDE

REAR WINDOW DEFOGGER

WITH (HEAVY WITH TIMER)

REFRIGERANT CORRESPONDENT

HF01234F

REGULATION COMPLIANCY

WVTA LABEL

ROCKER & DOOR LOWER MOULDING

WITH (COLOR)

ROOM LAMP

COROLLA

MULTI INFO DISPLAY

WITH (7")

OWNER'S MANUAL

WITHOUT

PACKAGE OPTION 4

WITHOUT

PACKAGE OPTION 6

WITHOUT

PAINT PROTECTION WAX/FILM

WRAP GUARD

POWER DOOR LOCK

WITH

RADIATOR GRILLE

PAINT

REAR ARM REST

WITH

REAR COMBINATION LAMP

LED + LIGHT GUIDE

REAR HEADRESTS

VERTICAL X3

REAR SEAT

6:4 SPLIT FOLD W/ REMORT

REAR SIDE GLASS

GREEN 70%

REAR SUSPENSION

DOUBLE WISHBONE (FF)

REAR WINDOW WIPER

WITH (INT + WASHER)

REGISTER

FR & RR KNOB SATIN

REMOTE SERVICE PACKAGE

NOTIFICATION PACKAGE

ROOF RAILS

ALUMINIUM TYPE

ROUGH ROAD PACKAGE

PERSONAL TYPE (BULB)

SAFETY SENSE

TSS2

SEAT BELT WARNING

FR & RR (BUZZER + LAMP)

SEAT LUMBAR SUPPORT

WITH (POWER D)

SHIFT LEVER & KNOB

CVT SMOOTH LEATHER

SHIFT POSITION INDICATOR

WITH (METER)

SIDE TURN SIGNAL LAMP

WITH OUTER MIRROR

SPEED WARNING

WITH ASL

SRS AIRBAG

D&P SNGL HI+SD (FR) + CSA + KN

STARTING SYSTEM

PUSH (WITH SMART)

STEERING COLUMN

TILT & TELESCOPIC

STEERING WHEEL SWITCHES

DISP (H) + TEL + VOICE + AUDIO + ACC + ASL + LDA

SUN VISOR

PVC (D&P MIRROR + LIGHT)

TIRE & DISC WHEEL

205/55R16 SM AL-SPORT

TOOL (PLANT INSTALL)

WITHOUT

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

WITH

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

WITH 433MHZ

VEHICLE APPROACH NOTICE

WITH

WASHER FLUID

WITHOUT

SEAT BACK POCKET

WITH (PASSENGER ONLY)

SEAT HEATER

WITH (D+P CUSHION & BACK)

SEAT MATERIAL

FABRIC B MID

SHIFT LEVER BOOT

WITH SATIN PLATING + P-BLK BEZEL

SIDE PROTECTION MOULDING

WITHOUT

SPARE TYRE

WITHOUT (REPAIR KIT)

SPEEDOMETER

KM/H + SATIN

STABILIZER

FR & RR

STEERING

EPS (BRUSHLESS D-MOTOR)

STEERING WHEEL

3-SPOKE LEATHER

SUN ROOF & MOON ROOF

WITHOUT

SWITCH TRONICS

SEQUENTIAL + PADDLE

TIRE & DISC WHEEL 2

OTHER SPEC (010) IS TAKEN

TOWING PACKAGE

WITHOUT

TRUNK & DECK CARPET & MAT

DOUBLE FLOOR NEEDLE PUNCH

TYRE PRESS CAUTION LABEL

ENGLISH

VSC

WITH (AHB-R)

WHEEL CAP

ETHANOL MIN. FILL

WINDSHIELD DEICER

WITHOUT

WIRELESS CHARGER

WITHOUT

CENTRE ORNAMENT (FOR ALUMI)

WINDSHIELD GLASS

LAMINATED GREEN 70% AC

WIRELESS DOOR LOCK

SMART (SMART ENTRY LESS)

Oś czasu

Znaleziono 4 zapisy

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

Ostatnie zapisy

01.2019  Kraj nieznany



Został wyprodukowany

Kraj (lub stan) wskazuje lokalizację zakładu produkcyjnego, zakładu montażowego lub adres rejestracyjny producenta. Data może być przybliżona.

12.2021  Polska



Pierwsza rejestracja

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

12.2022  Polska



Został ubezpieczony

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

Od: 16.12.2022

Do: 15.12.2023

10.2024  Polska



Wykryto ocenę szkody



Mamy podstawy, by sądzić, że pojazd przeszedł ocenę szkody w tym kraju (lub stanie). Szczegóły znajdziesz w sekcji „Uszkodzenia”.



+36

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 900+ źródeł danych w **40 krajach**