

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/11/17

Plate Number **WE3N815**
Make **VOLKSWAGEN**
Model **Golf**
Vehicle Description **1.5 Etsi Evo 150km Dsg 7 Life**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2021/07/22	0 KM	damage	• szyby, szyba przód;;	
2022/09/28	0 KM	damage	• szkoda parkingowa (pojazd stojący),	
2023/01/03	0 KM	damage	• szkoda parkingowa (pojazd stojący), zderzak przód,uszkodzenie;; szkoda parkingowa (pojazd stojący), zderzak tył,uszkodzenie;;	
2024/10/03	0 KM	damage	• kolizja z przedmiotem,	
2023/04/26	27231 KM	repair	• / Olej silnikowy - uzupełnienie	
2023/07/05	29400 KM	repair	• / Przegląd okresowy / Płyn hamulcowy - wymiana / Filtr pyłkowy	
2024/06/25	43114 KM	repair	• / Pióra wycieraczek / gumki	
2025/04/29	54098 KM	repair	• / Filtr pyłkowy / Dezynfekcja klimatyzacji	
2025/07/04	57540 KM	repair	• / Przegląd okresowy / Płyn hamulcowy - wymiana / Świece zapłonowe	