

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Mercedes

Data odczytu

2026-03-02 18:06:38

Data edycji

2026-03-02 18:06:38

Numer seryjny

44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU

Typ	LIFTBACK
Marka	Mercedes
Model	CLA
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	w1k5j8hb2pn351664
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rok produkcji	-


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	89	106	99	106	94	106	89	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	104	136	125	136	126	125	128	104	133	122
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	84	116	99	94	110	116	104	93	95	84
Lewy słupek	Fe+Zn	89	133	114	133	128	89	110	108	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	102	116	108	116	102	102	112	-	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	78	104	94	92	100	104	78	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe+Zn	170	198	186	190	170	184	198	178	183	197
Prawe tylne drzwi	Fe	158	814	337	814	499	170	274	158	265	177
Prawy słupek	Fe+Zn	132	236	169	236	167	161	148	132	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	204	475	295	289	211	204	475	-	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	86	94	89	87	94	90	87	86	-	-
Dach	Fe+Zn	85	114	97	85	114	100	100	88	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	87	212	166	89	199	187	197	193	212	87


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 106	2. 94	3. 106	4. 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 78	3. 104	2. 100	1. 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	28	10	6	3										
Lewe przednie drzwi	1. 136	2. 126	3. 125	4. 128	5. 104	6. 133	7. 122	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	7. 197	6. 183	5. 178	4. 198	3. 184	2. 170	1. 190	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	61	57	53	70	80	37	68							
Lewe tylne drzwi	1. 94	2. 110	3. 116	4. 104	5. 93	6. 95	7. 84	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	7. 177	6. 265	5. 158	4. 274	3. 170	2. 499	1. 814	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	83	155	42	170	77	404	730							
Lewy słupek	1. 133	2. 128	3. 89	4. 110	5. 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	5. 132	4. 148	3. 161	2. 167	1. 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	1	20	72	57	128									
Lewy tylny błotnik	1. 116	2. 102	3. 102	4. 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	4. 475	3. 204	2. 211	1. 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	359	102	109	177										
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														