



Toyota Corolla

Wygenerowano 12.03.2026

VIN: SB1ZC3CE***** Paliwo: Benzyna Rok: 2023 Typ skrzyni biegów: Automatyczna

Zeskanuj, aby uzyskać pełny raport



Ocena carVertical® Beta

Co wpłynęło na Twoją ocenę
Pojazd ma umiarkowane usterki lub wady, które mogły wymagać napraw, ale wykazuje minimalne zużycie po bardzo lekkim użytkowaniu.

To wynik przeciętny w porównaniu z innymi 3-letnimi Toyota Corolla pojazdami. Sugeruje, że stan techniczny lub historia pojazdu są typowe dla większości ocenionych egzemplarzy tego modelu.

Uszkodzenie

Uwaga

Znaleźliśmy 3 wpisy dla tego pojazdu.

Użytkowanie komercyjne

Brak problemów

Brak informacji o użytkowaniu komercyjnym.

Przebieg

Brak problemów

Ostatni zarejestrowany przebieg: 33 500 km.

Sprawdzenie statusu prawnego i finansowego

Brak problemów

Nie stwierdzono ryzyka finansowego ani prawnego.

Kradzież

Brak problemów

Brak informacji o kradzieży.

Ekspozycja na klęski żywiołowe

Brak problemów

Brak informacji o narażeniu na klęski żywiołowe.

+44 Źródła danych
Sprawdziliśmy ponad 1000+ źródeł danych w 48 krajach

Użytkowanie komercyjne

Sprawdziliśmy, czy ten pojazd był wykorzystywany komercyjnie – na przykład jako taksówka, auto z wypożyczalni lub inny pojazd usługowy. Takie auta są zazwyczaj bardziej eksploatowane, dlatego warto dokładniej sprawdzić ich stan techniczny.

Nie znaleziono żadnych problemów
Brak zapisów dotyczących nietypowego użytkowania pojazdu

Oto, co sprawdziliśmy:

- Taksówka Nie znaleziono zapisów
- Transport Nie znaleziono zapisów
- Wypożyczalnia Nie znaleziono zapisów
- Policja Nie znaleziono zapisów
- Demonstracyjny Nie znaleziono zapisów
- Pojazd do nauki jazdy Nie znaleziono zapisów

Kradzież

Sprawdziliśmy, czy pojazd jest obecnie zgłoszony jako skradziony, czy był kiedykolwiek zgłaszany jako skradziony oraz – jeśli tak – czy został odzyskany.

Nie znaleziono żadnych problemów
Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.

Podsumowanie
Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w 7 krajach: +1


Oto, co sprawdziliśmy:

- Czy pojazd jest obecnie poszukiwany jako skradziony? Nie znaleziono zapisów
- Czy pojazd był skradziony w przeszłości? Nie znaleziono zapisów Brak informacji o wcześniejszej kradzieży tego pojazdu.

Przebieg

Sprawdziliśmy, czy przebieg wygląda na prawidłowy, czy też mógł zostać zmanipulowany.

-  Podsumowanie
- Ostatni znany przebieg: 33 500 km
 - Średni przebieg dla podobnych modeli: 49 844 km
 - Znaleziono 2 zapisy dot. przebiegu



Zapisy stanu licznika	
07.2023	11 km
01.2025	33 500 km

Sprawdzenie statusu prawnego i finansowego

Sprawdziliśmy, czy pojazd przeszedł badania techniczne i czy został oznaczony jako złomowany.

-  Nie znaleziono żadnych problemów
- Nie znaleziono żadnych wpisów dotyczących statusu prawnego tego pojazdu

Prawne

-  ☒ Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? ☒ Nie znaleziono zapisów
-  Czy pojazd został zełmowany? ☒ Nie znaleziono zapisów

Uszkodzenie

Czy ten pojazd był w przeszłości uszkodzony? Jaka była wartość szkód?

-  Uwaga
- Zapisy znalezione dla tego pojazdu: 3



Uszkodzenia prawej strony:

Strona prawa / Drzwi przednie

Uszkodzenia prawej strony:

Tył strona prawa / Zderzak




Uszkodzenia lewej strony:

Strona lewa / Drzwi przednie

Uszkodzenia z przodu:

Przód strona lewa / Zderzak



Uszkodzenia prawej strony:

Strona prawa / Drzwi przednie

04.2024

Polska

Ocena

Uszkodzone strony

Prawa strona Tył

Szacunkowy koszt naprawy z przeszłości

12 001 zł – 22 000 zł

Grupy szkód

Zewnętrzne części nadwozia Szyby

Elementy konstrukcyjne karoserii

11.2024

Polska

Ocena

Uszkodzone strony

Lewa strona Przód

Szacunkowy koszt naprawy z przeszłości

6001 zł – 12 000 zł

Grupy szkód

Zewnętrzne części nadwozia

01.2025

Polska

Ocena

Uszkodzone strony

Prawa strona

Szacunkowy koszt naprawy z przeszłości

0 zł – 2000 zł

Zastrzeżenie: Większość wpisów dotyczących uszkodzeń w raporcie dotyczy wypadków drogowych, ale nie zawsze. Niektóre informacje mogą pojawić się z innych powodów – na przykład w wyniku wyceny szkód, przeglądów technicznych, aukcji, napraw czy diagnostyki pojazdu. Takie wpisy mogą oznaczać, że samochód był sprawdzany w autoryzowanym serwisie, naprawiany, poddawany serwisowi gwarancyjnemu, przeglądowi okresowemu lub innym usługom technicznym. Tego typu przeglądy lub oceny mogą być przeprowadzane w związku z uszkodzeniami powstałymi w wyniku wypadku drogowego, ale również z innych powodów – na przykład ze względu na wymogi prawne lub administracyjne, informacje opublikowane przez producenta, serwis gwarancyjny lub pogwarancyjny, poprawki po nieprawidłowo wykonanych naprawach czy szkody niezwiązane z ruchem drogowym (np. kradzież, uszkodzenia mechaniczne itp.). Warto podkreślić, że tego rodzaju wpisy nie muszą świadczyć o skutkach wypadku – mogą być także związane z eksploatacją, serwisowaniem lub użytkowaniem pojazdu zgodnie z wymaganiami producenta albo stron trzecich.

Słownik uszkodzeń

Ocena

Ocena to proces określania zakresu uszkodzeń pojazdu. Obejmuje inspekcję pojazdu w celu ustalenia, jakie naprawy są potrzebne, oszacowania kosztów oraz decyzji, czy pojazd nadaje się do naprawy, czy jest uznawany za szkodę całkowitą.

Szacunkowy koszt naprawy z przeszłości

Jeśli pojazd ma zgłoszone uszkodzenia, szacunkowy koszt naprawy obliczany jest na podstawie miejsca, w którym dokonano oceny szkód, i podawany w walucie danego kraju. Kwota ta może różnić się od tego, czego można by się spodziewać lokalnie. Oto dlaczego:

Ceny napraw różnią się między krajami ze względu na różnice w stawkach robocizny i kosztach części.

Szacunek opiera się na naprawach wykonywanych w autoryzowanych serwisach, w których usługi są zazwyczaj droższe niż w niezależnych warsztatach.

Ekspozycja na klęskę żywiołową

Sprawdziliśmy, czy pojazd znajdował się w rejonie dotkniętym klęską żywiołową w czasie jej wystąpienia.

- ✓ Nie znaleziono żadnych problemów
- Nie odnotowano, aby ten pojazd znajdował się w obszarze objętym klęską żywiołową.

Cena rynkowa


Sprawdziliśmy, jak zmieniła się cena rynkowa tego pojazdu w czasie, na podstawie dostępnych danych historycznych i szacunków cen.

Oś czasu obejmuje ograniczony okres i nie odzwierciedla pełnej historii cenowej pojazdu.

- i

Podsumowanie

- Ostatnia znana cena sprzedaży: 119 964 zł
 - Średnia cena rynkowa za taki pojazd: 82 381 zł
 - Zachowaj ostrożność, jeśli samochód był wcześniej oferowany za znacznie niższą cenę niż obecnie – może to świadczyć o ukrytych problemach!



Year	Cena rynkowa	↘ Najniższa wartość rynkowa	↗ Najwyższa wartość rynkowa
2024	101 128 zł	79 105 zł	145 629 zł
2025	86 428 zł	72 662 zł	122 932 zł
12.2025 Cena sprzedaży 119 964 zł			
2026	82 381 zł	64 155 zł	110 915 zł
2027	76 711 zł	59 741 zł	103 280 zł
2028	76 512 zł	59 583 zł	103 012 zł
2029	75 011 zł	58 414 zł	100 992 zł
2030	72 302 zł	56 305 zł	97 344 zł
2031	59 541 zł	46 367 zł	80 164 zł
2032	56 394 zł	43 918 zł	75 925 zł
2033	52 626 zł	40 984 zł	70 856 zł

Informacje o cenie rynkowej

- 📉

Proгноza trendu cenowego

Szacuje się, że ten pojazd straci -37% swojej wartości rynkowej w ciągu kolejnych 7 lat.

- 📉

Spadek cen i najlepszy moment na zakup

Największy spadek wartości rynkowej przewidywany jest około roku 2031, gdy pojazd osiągnie wiek 8 lat. Zakup w tym okresie może okazać się korzystniejszy.



Optimalny moment sprzedaży

Sprzedaż przed największym spadkiem wartości – spodziewanym około roku 2030 lub w wieku 7 lat – może pozwolić zachować wyższą wartość pojazdu.

Uwaga: Prognozy opierają się na aktualnych trendach rynkowych i danych historycznych. Rzeczywista wartość odsprzedaży może się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej, stanu pojazdu, lokalizacji i innych czynników.

Specyfikacja i wyposażenie

Dane techniczne i oryginalne wyposażenie pojazdu.
Ta sekcja zawiera uproszczone opisy stworzone przez AI, które pomogą Ci lepiej zrozumieć poszczególne cechy pojazdu.



Podsumowanie

Upewnij się, że dane techniczne i wyposażenie zgadzają się z tym, co przekazał Ci sprzedawca.

Identyfikacja i specyfikacja techniczna

 Marka Toyota	 Model Corolla	 Opis Corolla
 Rodzaj nadwozia Kombi	 Rok produkcji 2023	 Pojemność skokowa układu napędowego 2 l
 Moc układu napędowego 112 kW (150 KM / 152 PS)	 Typ paliwa Benzyzna	 Typ skrzyni biegów Automatyczna
 Typ napędu Napęd na przednie koła	 Kolor Srebrny	 Umieszczenie kierownicy Kierownica z lewej strony
 Liczba cylindrów 4	 Opis silnika 2.0L HEV	 Liczba miejsc siedzących 5

Wyposażenie

Otrzymane od producenta

A/C AUTO (DUAL MODE) ✦ Automatyczny system klimatyzacji pracujący w dwóch trybach	ABS WITH ✦ Układ przeciwblokujący w zestawie
ACCELERATOR PEDAL ELECTRIC TYPE ✦ Konstrukcja elektrycznego pedału przyspieszenia	ACCESSORY CONNECTOR (N0 1) CONSOLE BOX + LUG ✦ Punkty połączeń w konsoli i przestrzeni bagażowej
ACCESSORY CONNECTOR (N0 2) WITHOUT ✦ Brak dodatkowego złącza akcesoriów w zestawie	ACTIVE SAFETY PACKAGE TSS 3 /LSS +3 ✦ Toyota Safety Sense 3 / Lexus Safety System +3
ADDITIONAL HEATER WITHOUT ✦ Brak dodatkowego systemu ogrzewania	AIR BAG MANUAL ON-OFF SW P SEAT WITH INDICATOR ✦ Poduszka powietrzna fotela pasażera wyposażona w ręczny wyłącznik i wskaźnik
ANTENNA SHARK ✦	ANTI-THEFT SYSTEM IMMOBILIZER ✦
ASSIST GRIP FR2, RR2 ✦	AUDIO T1 (10.5) ✦
AUDIO (OVERSEAS MKT) OTHER SPEC (U1A) IS USED ✦	AUDIO JACK USB TYPE C ✦
AVS (TEMS) WITHOUT ✦	BACK GLASS PRIVACY ✦
BACK MONITOR CAMERA + W/H ✦	BLACK OUT WHEEL HOUSE ✦

BRAKE CONT VALVE- EDB CONTROL

EBD

+

+

CATALYTIC CONVERTER

8R-08+11R-11 (GPF)

+

+

CHILD RESTRAINT SYSTEM

WITH (ISO FIX) *2

+

+

CLOCK

AUDIO + METER

+

+

COLD AREA PACKAGE

WITHOUT

+

+

CRUISE CONTROL

FULL SPEED RANGE ACC

+

+

DATA COMMUNICATION MODULE

19MCDCM ECALL

+

+

DESTINATION PACKAGE

WITHOUT (EU COUNTRY)

+

+

DOOR ARM REST

PVC W/ STITCH

+

+

DOOR INNER GARNISH

PLATING + RESIN

+

+

DOOR LOCK

FR:2STEP DP:1MOTION

+

+

DOOR POCKET

WITH(D&P&RR)

+

+

DOOR TRIM

FR&RR:SOFT WITH NV FELT

+

+

DOOR WINDOW FRAME MOULDING

PLATING + BLACK PAINT

+

+

ECONOMY METER

HYBRID SYSTEM INDICATOR

+

+

ENGINE

M20A-FXS 5TH

+

+

EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER

SINGLE WITHOUT DIFFUSER

+

+

FLOOR MAT ILA

TEXTILE HI LHD HV 830GR

+

+

FRONT DIFFERENTIAL

3.193

+

+

FRONT FOG LAMPS

WITH

+

+

FRONT PERSONAL LAMP

WITH (LED)

+

+

BUMPER

PP PAINTING

+

+

CHILD PROTECTOR

WITH (REAR DOOR ONLY)

+

+

CLEAN AIR FILTER

POLLEN TYPE

+

+

COAT HOOK

WITH

+

+

COOLER REAR DUCT

WITH

+

+

CUP HOLDER

FR2/BLACK

+

+

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM

WITH (EXCLUSIVE)

+

+

DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP)

WITHOUT

+

+

DOOR BELT MOULDING

BLACK

+

+

DOOR INSIDE HANDLE

PLATING

+

+

DOOR OUTSIDE HANDLE

BODYCOLOUR D: W/ KEY P:W/O

+

+

DOOR SCUFF PLATE

WITH (NORMAL)

+

+

DOOR TRIM ORNAMENT

RESIN + SATIN PLATING

+

+

ECO PACKAGE

WITHOUT

+

+

EMERGENCY BRAKE LIGHTS

HAZARD W/O RR SEQUENTIAL

+

+

EXHAUST EMISSION CONTROL

EURO 6D

+

+

FENDER LINER

FR (HIGH) & RR (HIGH)

+

+

FRONT CONSOLE BOX

PVC W/STITCH

+

+

FRONT FLOOR CARPET AND MAT

DILOUR

+

+

FRONT HEADRESTS

VERTICAL X2

+

+

FRONT PILLAR GARNISH

BASE

+

+

FRONT SEAT SPORTY

+

FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER D&P: 2 WAY MANUAL

+

FRONT SUSPENSION MACPHERSON STRUT (FF)

+

FUEL CAUTION LABEL E5, E10 REG.

+

GLOVE BOX LAMP WITH

+

GRILL SHUTTER WITHOUT

+

HEADLAMP AIMING RH AIMING (FOR LHD CAR)

+

HEADLAMP LEVELLING MANUAL

+

HIGH MOUNT STOP LAMP WITH (LED TYPE, SPOILER)

+

HILTI SPEC WITHOUT

+

ILLUMINATED ENTRY SYSTEM WITH (IP TRAY & CUP-H FR RR DR)

+

INSTRUMENT FINISH PANEL AUDIO PANEL & METER CLUSTER SATIN (PLATING)

+

JACK WITH

+

LANE KEEP ASSIST (LKA) LTA+EDSS

+

LIGHT REMIND WARNING WITH (BUZZER+AUTOCUT)

+

LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE POWER DOOR + KICK SENSOR

+

LUGGAGE ROOM LAMP LED

+

LUGGAGE TRAY FOR 2.0L HV

+

MIKE & MIKE AMP 21CY DUAL(ROOF)

+

MUD GUARDS WITHOUT

+

OCCUPANT DETECTION P&RR:SEAT SENSOR

+

FRONT SEAT SLIDE 260MM D&P: MANUAL

+

FRONT SIDE GLASS GREEN 70%

+

FRONT WHEEL BRAKE 16 INCH DISC (B)

+

GLOVE BOX WITH DAMPER

+

GRADE PACKAGE WITHOUT

+

HEAD UP DISPLAY WITHOUT

+

HEADLAMP CLEANER WITH

+

HEADLAMPS BI-LED (HI)+AHB+WNG

+

HILL ASSIST CONTROL (HAC) WITH (HAC3)

+

I/P CENTER CLUSTER SATIN PLATING/PIANO BLACK

+

INSIDE REAR VIEW MIRROR EC MIRROR

+

INSTRUMENT PANEL SOFT W/ STITCH (P-PAD) KA

+

KEY PLATE SMART-MASTER 2

+

LIGHT CONTROL SYSTEM ALC + FMH 3 POSITION

+

LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH WITH (PLATING)

+

LUGGAGE ROOM & DECK TRIM SIDE + RR2 HOOK (UNI)

+

LUGGAGE ROOM SEPARATOR WITHOUT

+

MALTA SPEC WITHOUT

+

MODEL NAME MARK COROLLA (RR1)

+

MULTI INFO DISPLAY 12.3"

+

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR AUTO FOLD, ELEC, HEATER

+

OWNER'S MANUAL

WITHOUT

PACKAGE OPTION 4

WITHOUT

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER

TONNEAU COVER

PARKING BRAKE

EPB

POWER DOOR LOCK

WITH

RADIATOR GRILLE

PAINT H

REAR & REAR SIDE MONITOR

W/O

REAR BUMPER

PP COLOUR WITH R/F SPORTY

REAR CONSOLE BOX

PVC W/ STITCH W/ SLIDE P-BLK

REAR QUARTER GLASS

PRIVACY

REAR SEAT BELT

3ELR-PT-FL*2 3ELR*1

REAR SIDE GLASS

PRIVACY 20%

REAR SUSPENSION

DOUBLE WISHBONE (FF)

REAR WINDOW WIPER

WITH (INT + WASHER)

REGISTER

FR & RR SATIN PAINT

REMOTE SERVICE PACKAGE

REMOTE AIR CONDITIONER PKG

ROOF RAILS

ALUMINIUM TYPE

ROUGH ROAD PACKAGE

WITHOUT

SEAT BELT WARNING

FR & RR (BUZZER+LAMP)

SEAT LUMBAR SUPPORT

WITH D (POWER)

SHIFT LEVER & KNOB

LEATHER (CVT)

PACKAGE OPTION 3

WITHOUT

PACKAGE OPTION 6

WITHOUT

PAINT PROTECTION WAX/FILM

WRAP GUARD

PARKING SUPPORT ALT/BRAKE

FR,RR + ICS

POWER WINDOWS

FR&RR 4 ONETCH UP/DWN LO

RADIATOR LOWER GRILLE

IMC WITH PLATING

REAR ARM REST

WITH

REAR COMBINATION LAMP

LED + LIGHT GUIDE

REAR HEADRESTS

VERTICAL X3

REAR SEAT

6:4 SPLIT FOLD W/ REMORT

REAR SEAT REMINDER

WITH

REAR SPOILER

ONE MOLD WITH BD + LOWERSIDE

REAR WINDOW DEFOGGER

HEAVY DUTY TYPE(W/TIMER)

REFRIGERANT CORRESPONDENT

HF01234F

REGULATION COMPLIANCY

WVTA LABEL

ROCKER & DOOR LOWER MOULDING

WITH (COLOR)

ROOM LAMP

PERSONAL TYPE(LED)

SEAT BACK POCKET

WITH (PASSENGER ONLY)

SEAT HEATER

WITH (D+P CUSHION & BACK)

SEAT MATERIAL

RD MY21 SEAT COVER

SHIFT LEVER BOOT

WITH SATIN PLATING + P-BLK BEZEL

SHIFT POSITION INDICATOR

WITH (METER)

SIDE PROTECTION MOULDING

WITHOUT

SPARE TYRE

T125/70D17

SPEEDOMETER

KM/H

STABILIZER

WITH (FR&RR)

STEERING

EPS (BRUSHLESS C-MOTOR)

STEERING WHEEL

3-SPOKE LEATHER

SUN ROOF & MOON ROOF

WITHOUT

TIRE & DISC WHEEL

225/45R17 ROUGH AL

TOOL (PLANT INSTALL)

H/N WRENCH + JACK HANDLE

TRUNK & DECK CARPET & MAT

DOUBLE FLOOR NEEDLE PUNCH

VEHICLE APPROACH NOTICE

WITH

VSC

WITH I-BOOSTER

WASHER FLUID LEVEL WARNING

WITHOUT

WINDSHIELD DEICER

WITHOUT

WINDSHIELD WIPER CONTROL

AUTO (RAIN SENSOR)

WIRELESS DOOR LOCK

SMART (D+P+BACK)

SHIFT SWITCH

SEQUENTIAL + PADDLE

SIDE TURN SIGNAL LAMP

WITH OUTER MIRROR

SPEED WARNING

WITH ASL

SRS AIRBAG

D&P SINGLE HI+SIDE(FR)+CSA+KNEE

STARTING SYSTEM

PUSH

STEERING COLUMN

TILT&TELESCO,W/O LOCK

STEERING WHEEL SWITCHES

DISP (H)+TEL+VOICE+AUDIO+ACC+LTA

SUN VISOR

PVC,LMP,DP-MR

TIRE & DISC WHEEL 2

OTHER SPEC (010) IS TAKEN

TRAFFIC SIGN RECOGNITION

WITH CAMERA

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

AL 434MHZ

VEHICLE CATEGORY

M1,MA,PC

WASHER FLUID

ETHANOL MIN. FILL

WHEEL CAP

CENTRE ORNAMENT (FOR ALUMI)

WINDSHIELD GLASS

GREEN LAMINATED 70%

WIRELESS CHARGER

WITH

Oś czasu

Znaleziono 7 zapisów

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

07.2023 Kraj nieznany

Wyprodukowano

Zarejestrowano datę produkcji tego pojazdu. Podany kraj może odnosić się do miejsca produkcji lub rejestracji.

- 10.2023

 Polska

Ubezpieczony

Dla tego pojazdu znaleziono wpis dotyczący ubezpieczenia w tym kraju (lub stanie). Może on dotyczyć ubezpieczenia OC, AC lub polisy reasekuracyjnej.

Od: 09.10.2023

Do: 08.10.2024
- 10.2023

 Polska

Pierwsza rejestracja

Dla tego pojazdu dodano wpis o rejestracji. Może on dotyczyć pierwszej rejestracji, zmiany właściciela lub innej oficjalnej aktualizacji dokumentacji.
- 04.2024

 Polska

Wykryto ocenę szkody



Znaleźliśmy zapis wskazujący, że ten pojazd przeszedł ocenę stanu technicznego w tym kraju (lub stanie). Szczegóły znajdziesz w sekcji 'Uszkodzenia'.

11.2024

 Polska

Wykryto ocenę szkody



Znaleźliśmy zapis wskazujący, że ten pojazd przeszedł ocenę stanu technicznego w tym kraju (lub stanie). Szczegóły znajdziesz w sekcji 'Uszkodzenia'.

01.2025

 Polska

Wykryto ocenę szkody



Znaleźliśmy zapis wskazujący, że ten pojazd przeszedł ocenę stanu technicznego w tym kraju (lub stanie). Szczegóły znajdziesz w sekcji 'Uszkodzenia'.

12.2025

 Polska

Wystawiony na sprzedaż

Z wpisu w bazie wynika, że ten pojazd został wystawiony na sprzedaż. Czasami kraj ogłoszenia może różnić się od rzeczywistej lokalizacji pojazdu.



+44

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 1000+ źródeł danych w 48 krajach

CARVERTICAL

Ten raport PDF zawiera jedynie najważniejsze informacje dotyczące historii pojazdu. Aby uzyskać najbardziej szczegółowe i aktualne dane, skorzystaj z cyfrowego raportu carVertical dostępnego na naszej stronie internetowej. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na moment wygenerowania raportu, jednak nie możemy zagwarantować, że ten plik PDF nie został zmodyfikowany lub zmieniony po jego utworzeniu.

VIN: SB1ZC3CE*****

| Wygenerowano 12.03.2026

| Data wygaśnięcia 11.04.2026

Pomocne wskazówki po przeczytaniu raportu

Każda odhaczona wskazówka to mniejsze ryzyko nieprzyjemnych niespodzianek. Im więcej sprawdzisz, tym bezpieczniejszy będzie Twój zakup.

Na podstawie tego raportu:

- ☐ **Zleć profesjonalną ocenę stanu technicznego**
Ten samochód ma historię zdarzeń – wcześniejsze szkody, akcje serwisowe lub uwagi z przeglądów. Mechanik może zweryfikować, czy wszystkie problemy zostały właściwie usunięte oraz czy pojazd jest obecnie w dobrym stanie.
- ☐ Zleć kompleksowy przegląd techniczny ze szczególnym uwzględnieniem układu kierowniczego, zawieszenia oraz układu hamulcowego.
- ☐ Poproś o szczegółowy, pisemny kosztorys wszystkich napraw niezbędnych do bezpiecznego dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Podstawowe czynności kontrolne dla każdego auta:

- ☐ **Zleć profesjonalny przegląd**
Doświadczony mechanik może wychwycić ukryte problemy, które mogłyby umknąć Twojej uwadze. Oto, co warto zrobić dalej:

☐ Umów się na przegląd w niezależnym lub autoryzowanym serwisie

☐ Poproś mechanika o sprawdzenie kluczowych układów: silnika, hamulców, zawieszenia i elektroniki

☐ Poproś o pisemne uwagi lub raport dotyczący ewentualnych wykrytych usterek
- ☐ **Poproś o historię serwisową.**
Historia serwisowa pokazuje, jak dbano o samochód. Oto, co warto zrobić dalej:

☐ Poproś sprzedawcę o książkę serwisową lub dokumentację przeglądów

☐ Sprawdź, czy regularnie wymieniano olej, filtry i pasek rozrządu

☐ Zwróć uwagę na przeglądy, które nie zostały wykonane na czas
- ☐ **Sprawdź, czy przebieg zgadza się z deklarowanym**
Upewnij się, że przebieg w tym raporcie zgadza się z odczytem licznika w samochodzie. Oto, co warto zrobić:

☐ Porównaj wskazanie licznika z danymi z raportu

☐ Zwróć uwagę na ślady manipulacji (starty pedału, podejrzan naprawy deski rozdzielczej)

☐ Zapytaj sprzedawcę o ewentualne rozbieżności
- ☐ **Wybierz się na prawdziwą jazdę próbną**
Porządna jazda testowa pozwala wychwycić problemy z osiągnięciami, prowadzeniem czy ogólnym komfortem – na drodze zauważysz znacznie więcej niż na parkingu. Oto, co warto zrobić:

☐ Przetestuj samochód w różnych warunkach drogowych: na autostradzie, w ruchu miejskim oraz na nierównych lub wyboistych nawierzchniach

☐ Wsluchaj się w nietypowe dźwięki lub drgania

☐ Zwróć uwagę na prowadzenie i komfort jazdy
- ☐ **Porównaj dany egzemplarz z podobnymi autami**
Sprawdzenie innych ogłoszeń pomoże Ci ocenić, czy cena jest uczciwa – lub czy warto negocjować. Oto, co możesz zrobić:

☐ Poszukaj podobnych samochodów online (ta sama marka, model, rocznik, przebieg)

☐ Zorientuj się w cenach rynkowych

☐ Zwróć uwagę na stan auta i wyposażenie

☐ Wykorzystaj te informacje w negocjacjach ze sprzedawcą