

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu
Mercedes GLC

Data odczytu
2026-08-20 10:49:43

Data edycji
2026-08-20 10:49:43

Numer seryjny
44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary
µm

DANE POJAZDU

Typ	SUV
Marka	Mercedes GLc
Model	Mercedes GLC
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	w1nkm0fb7pf022678
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	2023


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	84	112	98	84	103	112	94	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe+Zn	116	127	121	120	116	127	121	121	-	-
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	114	128	122	114	124	128	123	121	-	-
Lewy słupek	Fe+Zn	108	139	126	134	139	108	121	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	115	127	119	117	115	117	119	127	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	83	122	104	83	122	112	97	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe+Zn	118	133	124	120	121	129	118	133	-	-
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	105	135	121	105	113	135	123	131	-	-
Prawy słupek	Fe+Zn	112	117	114	115	113	117	112	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	114	136	121	114	136	115	123	115	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	86	123	106	108	86	123	103	110	-	-
Dach	Al	106	127	120	112	127	126	127	106	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	79	107	96	79	103	107	-	-	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 84	2. 103	3. 112	4. 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 97	3. 112	2. 122	1. 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	13	9	10	11										
Lewe przednie drzwi	1. 120	2. 116	3. 127	4. 121	5. 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 133	4. 118	3. 129	2. 121	1. 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	13	2	2	0	1									
Lewe tylne drzwi	1. 114	2. 124	3. 128	4. 123	5. 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 131	4. 123	3. 135	2. 113	1. 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	17	1	7	10	16									
Lewy słupek	1. 134	2. 139	3. 108	4. 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 112	3. 117	2. 113	1. 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	22	22	5	6										
Lewy tylny błotnik	1. 117	2. 115	3. 117	4. 119	5. 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 115	4. 123	3. 115	2. 136	1. 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	2	8	2	17	13									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														